ITEM	PLACA	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	VERIFICACION	CALIBRACION ANTE LA ONAC "ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA"	PUNTOS DE TEMPERATURA RELATIVA QUE REQUIEREN PARA CALIBRAR	CUENTA CON SOFTWARE	PUNTOS DE HUMEDAD RELATIVA QUE REQUIEREN PARA CALIBRAR	CALIFICACIÓN OPERACIONAL	INSTALADO EN LÍNEA O DE LABORATORIO	PUNTOS DE CALIBRACIÓN
1	16704	BALANZA TRIPLE BRAZO	OHAUS	700 SERIES	-	SI	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de masa de la empresa
2	50680	ESPECTOFOTOMETRO ABSORCION ATOMICA	THERMO SCIENTIFIC	ICE 3500	-	SI	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de la empresa
3	60374	BALANZA ANALITICA	OHAUS	ADVENTURE AR2140	-	SI	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de la empresa
4	42748	AUTOCLAVE ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	SI	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de la empresa
5	50694	CONDUCTIVIMETRO	HANDYLAB HL 200 VERSATIL	Z389	-	-	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de conductividad de la empresa
6	56582	CABINA EXTRACTORA DE GASES	-	-	Verificación y ajuste de variables con patrón trazable de velocidad e intensidad de luz de la empresa.	-	-	-	-	SI	-	verificación y ajuste de la variable de flujo de aire?
7	61103	MICROMETRO	REXBETI	NO APLICA	-	-	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de la empresa
8	61098	MEDIDOR DE DIOXIDO DE CARBONO	AMPROBE	CO2	-	-	-	-	-	-	LABORATORIO	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de la empresa
9	61099	BALANZA	BBG	C2	-	-	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de la empresa
10	9180	HORNO DE SECADO	-	-	-	-	60º C- 150º C- 300º C	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de la empresa
11	61104	CALIBRADOR PIE REY	TRUPER	STAINLESS STEEL	-	-	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de longitud de la empresa.
12	61097	MEDIDOR DE OXIGENO	-	-	-	Se hace por trazabilidad en laboratorio acreditado ONAC	-	-	-	-	-	
13	60537	MEDIDOR DE CLOROFILA	-	-	verificación y ajuste de variable. El patrón trazable en área foliar debe ser suministrado por la empresa.	-	-	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable en área foliar de la empresa soluiciones entregados por la empresa
14	60538	TERMOHIGROMETRO	-	-	-	-	Rango de temperatura: -40 ... +70 ºC.	NO APLICA	Rango de humedad: 0 ... 100% H.r.	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de longitud de la empresa.
15	60539	CABINA CLIMATICA	-	-	-	-	Rango de Temperatura: Desde -42ºC ó -70ºC hasta +180ºC	-	-	-	-	verificación y ajuste de variable con patrón trazable de longitud de la empresa.
16	42616	GPS	GARMIN ETREX	VISTA HCX	-	-	-	-	-	-	-	-
17	48850	GPS	GARMIN	ETREX30	-	-	-	-	-	-	-	-
18	59245	ESPECTORADIOMETRO	FIELDSPEC	HANDHELD 2	-	-	-	-	-	-	-	-
19		BALANZA ANALITICA	OHAUS	ADVERTURER	-	SI						
20		CONDUCTIVIMETRO	HANDYLAB HL 200 VERSATIL	Z389	-	-	-	-	-	-	-	-
21		CROMATOGRAFO DE GASES ACOPLADO A MASAS	THERMO	SCIENTIFICTM TRACETM 1310	-	-	-	-	-	-	-	-
22	50022	EQUIPO DE TRATAMIENTO FISIOQUIMICO	GENERATORIS	TA-FQ-005/PE	-	-	-	-	-	-	-	-
23	55357	PHMETRO	HANNA	HI98108	-	-	-	-	-	-	-	-
24	55206	TURBIDIMETRO	HANNA	HI93703	-	-	-	-	-	-	-	-
25	50023	EQUIPO PARA ESTUDIO DE RESINAS DE INTERCAMBIO	GENERATORIS	TA-RI-005/RE	-	-	-	-	-	-	-	-
26	61031	PHMETRO	HANNA	HI98130	-	-	-	-	-	-	-	-