ITEM	PLACA	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	VERIFICACION	NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA	PUNTOS DE TEMPERATURA RELATIVA QUE REQUIEREN PARA CALIBRAR	CUENTA CON SOFTWARE	PUNTOS DE HUMEDAD RELATIVA QUE REQUIEREN PARA CALIBRAR
1	50680	ESPECTOFOTOMETRO ABSORCION ATOMICA	THERMO SCIENTIFIC	ICE 3500		SI		-	
2	60374	BALANZA ANALITICA	OHAUS	ADVENTURE AR2140	-	SI		-	-
3	61103	MICROMETRO	REXBETI	NO APLICA	En milimetros de 0-25			-	
4	9180	HORNO DE SECADO		-	-	-	60º C- 150º C- 300º C		-
5	61104	CALIBRADOR PIE REY	TRUPER	STAINLESS STEEL	En milimetros de 0-150	Calibracion de rango de 0-75	-	-	-
6	60538	TERMOHIGROMETRO	-	-	÷	-	Rango de temperatura: - 40 +70 ºC.	NO APLICA	Rango de humedad: 0 100% H.r.
7	60539	CABINA CLIMATICA	-	-	÷	-	Rango de Temperatura: Desde - 42°C ó -70°C hasta +180°C	-	-
8		CROMATOGRAFO DE GASES ACOPLADO A MASAS	THERMO	SCIENTIFICTM TRACETM 1310		-		-	-
9	50023	EQUIPO PARA ESTUDIO DE RESINAS DE INTERCAMBIO	GENERATORIS	TA-RI-005/RE				-	-