



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

FUSAGASUGA



ADOr001_V8

Página 1 de 2

28.

Fusagasugá, 2023-10-09

Señora

ALEXANDRA ALFONSO N.

Directora Comercial.

Casyber S.A.S.

Asunto y/óRef: **ABSr097 – F-CD-280 de 2023** " Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de laboratorio de Microbiología de la facultad de agropecuarias de la sede Fusagasugá."

Respetado Señora:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus labores diarias, en atención a la observación presentada de conformidad a lo establecido en el cronograma de proceso de contratación **ABSr097 – F- CD - 312** del asunto cuyo objeto es "*Mantenimiento correctivo y preventivo del laboratorio HASS 200 de la extensión Soacha de la universidad de Cundinamarca,*", me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Observación:

Como oferente interesado en participar en el proceso No, F-CD-312 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL LABORATORIO HAS-200 DE LA EXTENSION SOACHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA", nos permitimos hacer las siguientes observaciones al Formato FCD-312_BY5:

Solicitamos, respetuosamente, eliminar en Especificaciones Técnicas de los B/S y/o Servicios Requeridos"; ITEM No. 1: ..."54259 Estación de Aire Caliente" ya que el SISTEMA HAS-200 no tiene estación de aire caliente.

Solicitamos, respetuosamente, en Especificaciones Técnicas de los B/S y/o Servicios Requeridos"; ITEM No. 2: modificar el texto: "Bolsa de repuestos por valor de \$4.998.000 IVA INLCUIDO con el fin de cubrir cualquier pieza o repuesto no contemplado en las especificaciones y sea requerido en los mantenimientos preventivos y correctivos en alguno de los equipos del laboratorio HAS-200"

*Modificar por Bolsa de repuestos por valor de \$4.998.000 IVA INLCUIDO con el fin de cubrir cualquier pieza o repuesto no contemplado en las especificaciones y sea requerido en los mantenimientos preventivos y correctivos en alguno de los equipos del laboratorio HAS-200 **y cuyo valor del repuesto no supere los \$4.998.000 IVA incluido.** Ya que para el SISTEMA HAS-200 existen repuestos mucho más costosos que este valor.*

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



Respuesta:

De conformidad a la observación presentada por el proponente CASYBER S.A.S, y en respecto a las especificaciones técnicas en el ítem1, en la placa “54259 estación de aire caliente”:

*“Se procederá a realizar el alcance en el **ABS-F-CD-312** para retirarla debido a que se realizó el proceso de llegar a la conclusión de que el elemento hace parte del equipo **HASS 200**, pero no tiene usabilidad dentro del mismo”.*

Respecto a la observación relacionada con el ítem 2, "bolsa de repuesto", no se acoge la observación, debido a que engloba aspectos críticos para el funcionamiento eficiente del equipo. Esta Bolsa está diseñada para abordar situaciones imprevistas que pueden surgir durante el mantenimiento, incluyendo la necesidad de piezas pequeñas, líquidos, aceites y limpiezas profundas que no estén contempladas dentro de los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo programados.

Dando así claridad para continuar con el proceso.

Cordialmente,

MARIA DE LOS ANGELES FRANCO ORTIZ

Jefe Unidad de Apoyo Académico
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Angel David Villarraga Villalba

Unidad de Apoyo Académico

33-46.16