

16.

Soacha, 2025-02-19

**Especificaciones técnicas**: AQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION SOACHA.

En el siguiente Anexo se encontrarán las características del Item N° 4 el cual es:

 Suministro de DOS (2) de motobombas y su respectivo tablero de control con las siguientes características:

## - BOMBAS ALTA PRESIÓN ELÉCTRICAS HE, QE, KE DESEMPEÑO

Presión: hasta 175 mca (Metros columna de agua). Caudal: hasta 390 gpm (Galones por minuto).

### - CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba: Centrífuga. Acoplamiento: Monobloque. Cuerpo: Hierro fundido.

Impulsores: Cerrados en hierro fundido.

Succión: desde 1 1/2" hasta 3". Descarga: desde 1 1/2" hasta 3".

# - CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo de alimentación: Eléctrica. Fases: Monofásicos y trifásicos.

Potencia monofásicos: desde 2,0 hp hasta 5,0 hp. Potencia trifásicos: desde 2,0 hp hasta 30,0 hp.

#### -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Profundidad de succión: Hasta 60 mts

Diámetro del pozo: 6" Mínimo

Diámetro del tubo de succión: 2 - 1/2"

Diámetro del tubo presión: 2"

Diámetro de la válvula de pie: 2- 1/2"

#### -MATERIALES

Ventury: Bronce Boquilla: Bronce

Cuerpo Eyector: Hierro Válvula de pie: Bronce

TO MANUAL TO THE PARTY OF THE P	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 2 de 2

#### -La marca fabricante debe acreditar la norma ICONTEC ISO 28000:2007

- UN SOLO TABLERO PARA 2 BOMBAS DE 1HP ARRANQUE DIRECTO EQUIPO
- 2 BOMBAS PRESION CONSTANTE Y TANQUE BAJO-ALTO CON SIRENA O BALISA

Contactor tripolar
Guardamotor termomagnético
Minibreaker de protección control
Pilotos de señalización- relevo de 11 o 14 pines
Selectores de tres y dos posiciones
Bloque distribución multipropósito
Borneras de potencia y control
Accesorios de conexión e identificación

-VOLTAJE: 220V HP: 1 -AMPERIOS: 2,5-4 -COFRE: 60X40X25

MARTIN HERNANDO CLAVIJO BIENES Y SERVICIOS PROFESIONAL II EXTENSIÓN SOACHA

Jumnos

Proyecto: Carlos Arturo Muñoz Lozano Técnico II