

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr128
	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	RESULTADO SUBSANABILIDAD	VIGENCIA:2022-09-01
		PAGINA: 1 de 3

32.

RESULTADO SUBSANABILIDAD

Fecha: 2022/10/25

Proceso: FA-CD-029

Objeto: : MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y TECHO DE LA RAMPA UBICADA EN EL BLOQUE A EXTENSION FACATATIVÁ.

Presupuesto oficial: veinte cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos uno pesos (\$24.635.801) m/cte.]

1. OFERTAS RECEPCIONADAS:

Fecha de recepción de las cotizaciones: 2022/10/14

No.	Oferente	NIT/CC	Valor Económico de la Propuesta (Antes de impuestos)	Valor total de la propuesta
1	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS	900.320.303-4	\$ 18.891.601,60	\$ 24.243.591,60
2	PHI CONSTRUCTORES SAS	900915292-6	\$19.657.716	\$24.524.967

2. PROPUESTAS A SUBSANAR:


NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS

NIT/CC: /900.320.303-4

No.	REQUISITO / DOCUMENTO	CONCEPTO
1	EL OFERENTE deberá tener en su equipo de trabajo mínimo un SISO, el cual debe contar con la Licencia vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo y curso de 50 horas para la ejecución de la obra, coordinador de trabajo en alturas certificado y curso vigente de trabajo seguro en alturas avanzado de los operarios que realizarán las actividades de mantenimiento además de comprometerse mediante certificación a mantenerlo	NO CUMPLE [no subsanó] el requisito. Certifico el perfil requerido y No allego curso vigente de trabajo seguro en alturas avanzado de los operarios que realizarán las actividades de mantenimiento, además de comprometerse mediante certificación a

Calle 14 avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8920707 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr128
	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	RESULTADO SUBSANABILIDAD	VIGENCIA: 2022-09-01
		PAGINA: 2 de 3

	vigente durante toda la ejecución del contrato y/o renovarlo de ser necesario.	mantenerlo vigente durante toda la ejecución del contrato y/o renovarlo de ser necesario.
2	EL OFERENTE deberá hacer entrega del procedimiento o manual para el trabajo seguro en alturas de la empresa para la respectiva revisión de la oficina de SG-SST como un anexo a la cotización.	NO CUMPLE [no subsanó] el requisito. El manual para el trabajo seguro en alturas NO cumple con la normatividad legal vigente, verificación realizada por la oficina de SGSST.
3	Nota 8: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN.	NO CUMPLE [no subsanó] el requisito. El Análisis de Precios Unitarios (APU) allegado, no está acorde con la descripción requerida.

NOMBRE DEL OFERENTE: PHI CONSTRUCTORES SAS]
NIT/CC: 900915292-6


No.	REQUISITO / DOCUMENTO	CONCEPTO
1	EL OFERENTE deberá tener en su equipo de trabajo mínimo un SISO, el cual debe contar con la Licencia vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo y curso de 50 horas para la ejecución de la obra, coordinador de trabajo en alturas certificado y curso vigente de trabajo seguro en alturas avanzado de los operarios que realizarán las actividades de mantenimiento además de comprometerse mediante certificación a mantenerlo vigente durante toda la ejecución del contrato y/o renovarlo de ser necesario.	NO CUMPLE [no subsanó] el requisito. Cumple con el perfil del SISO y coordinador de trabajo en alturas. No obstante, no adjunto los soportes del curso vigente de trabajo seguro en alturas avanzado de los operarios que realizarán las actividades de mantenimiento además de comprometerse mediante certificación a mantenerlo vigente durante toda la ejecución del contrato y/o renovarlo de ser necesario.
2	EL OFERENTE deberá hacer entrega del procedimiento o manual para el trabajo seguro en alturas de la empresa para la respectiva revisión de la oficina de SG-SST como un anexo a la cotización.	NO CUMPLE [no subsanó] el requisito. El manual para el trabajo seguro en alturas NO cumple con la normatividad legal vigente, verificación realizada por la oficina de SGSST.]

3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN Y RESULTADO DE SUBSANACIÓN:

No.	OFERENTE	Nit/CC	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
1	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS	900.320.303-4		X	
2	PHI CONSTRUCTORES SAS	900915292-6		X	

Calle 14 avenida 15 Barrio Berlín Facatativá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8920707 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr128
	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	RESULTADO SUBSANABILIDAD	VIGENCIA:2022-09-01
		PAGINA: 3 de 3

4. CONCLUSIÓN:

De acuerdo con la verificación realizada del precio de la oferta, los requisitos técnicos; los requisitos técnicos adicionales, los requisitos documentales y el resultado de las subsanaciones, el área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado NO continuar el proceso de contratación con los oferentes y declarar DESIERTO el proceso de selección.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

El aquí firmante declara que el documento contiene información fidedigna, el cual fue analizado, revisado y aprobado con la debida diligencia.

Nelson Acosta
NELSON ACOSTA MURILLO
 Operario

Proyectó: Nelson Acosta
 Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales
 32.1- 41.2