	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr150
1651	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 2
	PRECIOS DE REFERENCIA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VIGENCIA: 2025-02-28
445-0-4	FREGIOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE BIENES 1/0 SERVICIOS	PÁGINA: 1 de 1

Código de la dependencia.

OBJETO A CONTRATAR: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA, OTROS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXTENSIÓN CHÍA, VIGENCIA 2025.

						I
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD REGIONAL	CANTIDAD	VALOR MAXIMO IVA	TARIFA IVA/IMPUESTO AL
1	SEBVICIO CAMBIO V SUMINIISTRO DE ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 861,898	CONSUMO 19%
2	SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR SERVICIO DE ENGRASE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 36,144	19%
3	SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 5,143,585	19%
4	SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 417,047	19%
5	SERVICIO CAMBIO TUBERIA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 389,244	19%
6	SERVICIO CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 130,675	19%
7	DESMONTE, LAVADO Y MONTAJE DE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 583,866	19%
8	SOLDADURA ESPECIAL TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 417,047	19%
9	SERVICIO CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 444,851	19%
10	SERVICIO MANTENIMIENTO O CAMBIO TURBO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 8,285,342	19%
11	SERVICIO CAMBIO EMPAQUETADURA TURBO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,391,072	19%
12	SERVICIO CAMBIO TURBINA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,501,371	19%
13	SERVICIO CAMBIO GOBERNADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,737,698	19%
14	SERVICIO CAMBIO TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 5,143,585	19%
15	SERVICIO CAMBIO TUBERIA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 834,095	19%
16	SERVICIO CAMBIO BASE TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 778,488	19%
17	SERVICIO CAMBIO FILTRO TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 130,675	19%
18	SERVICIO CAMBIO FLOTADOR INDICADOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,529,174	19%
19	SERVICIO CAMBIO SUNCHO TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 633,912	19%
20	SERVICIO CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 458,752	19%
21	SERVICIO CAMBIO INYECTOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 5,366,010	19%
22	SERVICIO CAMBIO TUBERIA DE INYECTORES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,626,485	19%
23	SERVICIO CAMBIO BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 806,292	19%
24	SERVICIO CAMBIO SENSOR PRESION DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,431,863	19%
25	SERVICIO CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 472,654	19%
26	SERVICIO CAMBIO ARANDERAS DE INYECTORES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 50,045	19%
27	SERVICIO CAMBIO TOBERAS DE INYECTORES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 480,994	19%
28	SERVICIO CAMBIO VALVULAS DE ALIVIO PRESION DE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,251,142	19%
	COMBUSTIBLE		CHIA	1		
29	SERVICIO CAMBIO EMPAQUETADURA GOBERNADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 250,228	19%
30	SERVICIO CAMBIO BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 18,072,054	19%
31	SERVICIO CAMBIO RODAMIENTO BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 472,654	19%
32	SERVICIO CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 583,866	19%
33	SERVICIO CAMBIO PISTON BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 834,095	19%
34	SERVICIO CAMBIO TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,195,536	19%
35	SERVICIO CAMBIO CABEZOTE BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 945,307	19%
36	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO BOMBA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 11,844,146	19%
	DE INYECCION					19%
37	SERVICIO DESAIRAR SISTEMA DE ALIMENTACION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 83,409	19%
38	SERVICIO INSTALACION FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 111,213	
39	SERVICIO CAMBIO FILTRO DE INVECTORES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,501,371	19%
40	SERVICIO CALIBRACION Y CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA INYECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 973,111	19%
41	SERVICIO SOLDADURA ESPECIAL TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 611,670	19%
42	SERVICIO CAMBIO RADIADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 4,128,769	19%
43	SERVICIO DE SOLDADURA RADIADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 250,228	19%
44	SERVICIO CAMBIO MANGERA DE RADIADOR SUPERIOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,701,552	19%
45	SERVICIO CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,320,650	19%
	SERVICIO MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE					
46	REFRIGERANTE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 528,260	19%
47	SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE RADIADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 597,768	19%
48	SERVICIO CAMBIO TAPA RADIADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 208,524	19%
49	SERVICIO CAMBIO TARRO DE AGUA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 978,671	19%
50	SERVICIO CAMBIO MANGERA PRESION DE AGUA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 889,701	19%
51	SERVICO CAMBIO VENTABIOLA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,376,256	19%
		UNIDAD				19%
52	SONDEAR, SOLDAR Y LAVAR RADIADOR DEPOSITO AGUA MOTOR		CHIA	1	\$ 611,670	
53	REVISION Y TENSION DE CORREAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 139,016	19%
54	SERVICIO CAMBIO DE ENFOCADOR DE AIRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 250,228	19%
55	SERVICIO SONDEAR, SOLDAR Y LAVAR RADIADOR DEPOSITO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 611,670	19%
	AGUA MOTOR	22,12			,0.0	***
56	SERVICIO SONDEAR, SOLDAR Y LAVAR RADIADOR PASO AIRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 500,457	19%
	INTERCOOLER	UNIDAD				19%
57	SERVICIO CAMBIO TERMOSTATO		CHIA	1	\$ 1,187,195	19% 19%
58	SERVICIO CAMBIO TAPA DE TERMOSTATO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,651,508	19%
59	REVISION DEPOSITO DE AGUA SERVICIO CAMBIO FAN CLUTCH	UNIDAD	CHIA	1	\$ 41,705	19%
60	SERVICIO CAMBIO FAN CLUTCH SERVICIO CAMBIO ENFOCADOR DE RADIADOR	UNIDAD	CHIA CHIA	1	\$ 6,172,302	19%
61	SERVICIO CAMBIO ENFOCADOR DE RADIADOR SERVICIO CAMBIO CORREA BOMBA DE AGUA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,196,450	19%
62	SERVICIO CAMBIO CORREA BOMBA DE AGUA SERVICIO CAMBIO ABRAZADERAS METALICAS			1	\$ 158,478	19%
63		UNIDAD	CHIA	1	\$ 48,656	19%
64	SERVICIO CAMBIO RODAMIENTO DE FAN CLUTCH	UNIDAD	CHIA	1	\$ 889,701 \$ 967,550	19%
65	SERVICIO CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA SERVIVCIO CAMBIO SENSOR DE NIVEL AGUA		CHIA	1		19%
66		UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,390,158	19%
67	SERVICIO CAMBIO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,710,808	
68	SERVICIO ALINEACION DE LUCES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 166,819	19%
69	SERVICIO CAMBIO DE BOMBILLO FAROLAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 75,069	19% 19%
70	SERVICIO CAMBIO DE BOMBILLOS STOPS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 25,023	13%
71	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ALARMA DE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 403,146	19%
ı	REVERSA		l .	l		L

PROPERTY   1996   1897   1996   199		SEDVICIO CAMBIO V SUMINISTRO DE LA DEDILLA DE AVISO DE		1	1		1
27   SERVICIO CARGO DE ELOPROSO   IMPAD	72	SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE LA PERILLA DE AVISO DE REVERSA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 681,177	19%
27   SERVICIO COMBIO DE RECENTOS   SERVICIO COMBIO DE MATERIA   UNIDAD   ONA   1   8   358,618   19%	73		UNIDAD	CHIA	1	\$ 33,364	19%
P. SERVICIO CAMBOD DE REMINALES BATERRA   VIMEDO   ORIA   1   772842   1976,	74		UNIDAD	CHIA	1	\$ 333,638	19%
Proceedings	75		UNIDAD	CHIA	1		19%
77 SERVICIO AMBODO, AND ADDUCTO CAMBODO CAMBOD					1		19%
SERVICE O CAMBO PARCAL RELATERAL   UNIDAD   CHARA   1	77	SERVICIO ARREGLO ARRANQUE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 722,882	19%
SERVICIO MOTOR DE ARRANQUE   UNIDAD   CIAL   1   5   4.267/765   199,	78	SERVICIO CAMBIO BOMBILLO FAROLA P43	UNIDAD	CHIA	1	\$ 75,069	
REPARACIÓN INSTALACION ELECTRICA DE LUCES PROVIDA   UNIDAD   ORA   1   \$ 935.86   1995	79				1		
SERVICE CAMBO DISTALLED ESCRIPTICAL LICES LATERALES   UNIDAD OR   1   3   272.111   1996							
SEPARACIÓN DE LUZ DIRECCIONALES   UNIDAD							
BEPARACION LUIS TOP							
B. SERVICO CAMBO BLUES MOTOR DE ARRANQUE X3   UNIDAD   CHA   1   8   139.016   1994							
SERVICIO CAMBO BUJES INTORIO E ARRANDUE X3							
SERVICO CAMBIO PEROBELAS DE MOTOR ARRANQUE   UNIDAD   CHAA   1   5   208.524   19%							
SERVICIO CAMBIO BORBANS DE CAMPO MOTOR ARRANQUE   UNIDAD   ONA   1   \$ 1,974,0024   1994   995   SERVICIO CAMBIO BORBAN DE CAMPO TOR ARRANGUE   UNIDAD   ONA   1   \$ 1,195,006   1994   995							
SERVICIO CAMBIO DENDIN MOTOR ARRANQUE							
99 SERVICIO CAMBIO AUTOMATICO MOTOR DE RAPRANDUE UNIDAD CIUA 1 \$ 1,195,535 199, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 195, 199, 199							
SERVICIO CAMBIO DUMINICA DE CALLARMANTO CONTRA CARANOLE   UNIDAD CHAN   1   3   35,814   19%							
92 SERVICIO CAMBIO BONBILLO 1910 NO DELE PILLAMENTO UNIDAD CHIA 1 \$ 36,144 199- 93 SERVICIO CAMBIO BONBILLO 1914 NO PILLAMENTO UNIDAD CHIA 1 \$ 37,534 199- 94 SERVICIO CAMBIO BONBILLO DE RAYONETA PROUENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,5510 199- 95 SERVICIO CAMBIO DO BONBILLO DE RAYONETA PROUENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,5510 199- 96 SERVICIO CAMBIO DO SINCELO EXPLICAZIONE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,5510 199- 97 SERVICIO CAMBIO DO SINCELO EXPLICAZIONE UNIDAD CHIA 1 \$ 27,830 199- 97 SERVICIO CAMBIO LAMPARA LATRIRA CARROCERIA TRO LED UNIDAD CHIA 1 \$ 97,311 199- 98 SERVICIO CAMBIO LAMPARA LATRIRA CARROCERIA TRO LED UNIDAD CHIA 1 \$ 97,311 199- 99 SERVICIO CAMBIO LAMPARA LATRIRA CARROCERIA TRO LED UNIDAD CHIA 1 \$ 314,1715 199- 99 SERVICIO CAMBIO SENDE DE TERMO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,727,005 199- 100 SERVICIO CAMBIO SENDE DE TERMO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,727,005 199- 101 SERVICIO CAMBIO SENDE DE TERMO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,727,005 199- 102 SERVICIO CAMBIO SENDE DE TERMO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,729,005 199- 103 SERVICIO CAMBIO SENDE DE TERMO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,729,005 199- 104 SERVICIO CAMBIO SENDE DE TERMO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,807,609 199- 105 SERVICIO CAMBIO SENDE DE TERMO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,807,609 199- 106 SERVICIO CAMBIO SENDES DE REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,807,609 199- 107 SERVICIO CAMBIO SENDES DE ARRANQUE TRO UNIDAD CHIA 1 \$ 81,005 199- 108 SERVICIO CAMBIO SENDES DE ARRANQUE TRO UNIDAD CHIA 1 \$ 81,005 199- 109 SERVICIO CAMBIO SENDES DE ARRANQUE TRO UNIDAD CHIA 1 \$ 91,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO SENDES DE ARRANQUE TRO UNIDAD CHIA 1 \$ 91,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO SENDES DE ARRANQUE TRO UNIDAD CHIA 1 \$ 91,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO PROTENDILA SE DE ALTERNADOR UNIDAD CHIA 1 \$ 90,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO PROTENDILA SE DE ALTERNADOR UNIDAD CHIA 1 \$ 90,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO PROTENDILA SE DE ALTERNADOR UNIDAD CHIA 1 \$ 90,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO PROTENDILA SE DE ARROCA UNIDAD CHIA 1 \$ 20,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO PROTENDILA SE DE ARROCA UNIDAD CHIA 1 \$ 20,000 199- 109 SERVICIO CAMBIO PROTENDILA SE DE ARROCA UNIDAD CHIA 1 \$ 20,000 199- 109 SERVICIO CAMB							
93 SERVICIO CAMBIO BOMBILLO THAT UN FILAMENTO UNIDAD CHIA 1 \$ 37,535 1996 94 SERVICIO CAMBIO DOMBILLO DE BAYONET REGUENO UNIDAD CHIA 1 \$ 12,510 1996 95 SERVICIO CAMBIO DOMBILLO EXPLORADORA UNIDAD CHIA 1 \$ 57,850 1996 96 SERVICIO CAMBIO POLINER DE DIRECCIONALES UNIDAD CHIA 1 \$ 57,850 1996 97 SERVICIO CAMBIO POLINER DE DIRECCIONALES UNIDAD CHIA 1 \$ 57,850 1996 98 SERVICIO CAMBIO POLINA DE PERRO DE CONTROLOR SERVICIO CAMBIO POLINA DE PERRO DE CAMBIO POLINA DE PERRO DE CONTROLOR SERVICIO CAMBIO POLINA DE PERRO DE AMOGO UNIDAD CHIA 1 \$ 31,175 1996 99 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE FERRO UNIDAD CHIA 1 \$ 31,175 1996 100 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE FERRO UNIDAD CHIA 1 \$ 747,905 1996 101 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE TERRO UNIDAD CHIA 1 \$ 747,905 1996 102 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE TERRO UNIDAD CHIA 1 \$ 747,905 1996 103 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE TERRO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,003,804 1996 104 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE TERRO SERVICIO CAMBIO SENDOS DE TERRO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,003,804 1996 105 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE TERRA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,003,804 1996 106 SERVICIO CAMBIO SENDOS DE TERRA DE TERRO CHIA CAMBIO SENDOS DE TERRO SENDO							
95 SERVICIO CAMBIO BOMBILLO DE BAYONETA PEQUENO UNIDAD CHA 1 \$ 1,2510 1996 96 SERVICIO CAMBIO DE SERVICIO CAMBIO PLANER DE DIRECCIONALES EN LINDAD CHA 1 \$ 20,6324 1996 97 SERVICIO CAMBIO CAMBIO LASTRA LASTRA CARROCERIA TIPO LE UNIDAD CHA 1 \$ 20,6324 1996 98 SERVICIO CAMBIO LASTRA LASTRA CARROCERIA TIPO LE UNIDAD CHA 1 \$ 20,6324 1996 99 SERVICIO CAMBIO VALVULA DE FREND DE AYOGO UNIDAD CHA 1 \$ 97,315 1996 99 SERVICIO CAMBIO VALVULA DE FREND DE AYOGO UNIDAD CHA 1 \$ 7,731 1996 101 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA DE AYOGO UNIDAD CHA 1 \$ 1,112,126 1996 102 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA DE AYOGO UNIDAD CHA 1 \$ 1,122,126 1996 103 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA DE AYOGO UNIDAD CHA 1 \$ 1,122,126 1996 104 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,126 1996 105 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,126 1996 106 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,126 1996 107 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,126 1996 108 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,102 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE REPERA UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,102 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,102 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,102 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 1,102,102 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 2,103,501 1996 109 SERVICIO CAMBIO DE SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 2,103,501 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 2,103,501 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 3,000,671 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 3,000,671 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 3,000,671 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 3,000,671 1996 109 SERVICIO CAMBIO SENSOR DE ATERNACIOE UNIDAD CHA 1 \$ 3,000,671 1996 109 SERVICIO CAMBIO DE SENSOR DE ATERNACIO CHA 100,670 1996 109 SERVICIO CAMBIO DE SENSOR DE ATERNACIO CHA 100,670 1996 109 SERVICIO CAMBIO DE SENSOR DE A							19%
95 SERVICIO CAMBIO RADRILLO EXPLORADORA UNDADO CHA 1 \$ 5,78.00 1996 98 SERVICIO CAMBIO LA PRAFER DE DIRECCIONALES 1 UNDADO CHA 1 \$ 20.5211 1996 97 SERVICIO CAMBIO LA PRAFEA LATERAL CARROCERIA TITOLED 1 UNDADO CHA 1 \$ 30,7311 1996 98 SERVICIO CAMBIO CONCINCIO CAMBIO CONCINCIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CONCINCIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CONCINCIO CONCINCIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CONCINCIO CONCINCIO CAMBIO CAMBIO CONCINCIO CONCINCIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CONCINCIO CONCINCIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CONCINCIO CAMBIO CA							19%
98 SERVICIO CAMBIO LAMPARA LATERAL CARROCERIA TIPO LED UNIDAD CHIA 1 \$ 97,311 19% 98 SERVICIO CAMBIO CHE ELECTRICO LES CAMBO CHESTO LES CAMBO CHIA 1 \$ 314,731 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19	95	SERVICIO CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	CHIA	1		19%
97 SERVICIO CAMBIO L'AMPARA LATERAL CARROCERIA TIPO LED UNIDAD CHIA 1 \$ 97.311 199% 98 SERVICIO CAMBIO TO L'ELECTRICO L'AMBIO L'ALVOLA DE PIENO DE ANGGO UNIDAD CHIA 1 \$ 311.7256 199% 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998							19%
99 SERVICIO CAMBIO VALVULA DE PERENO DE AFOGO UNIDAD CHA 1 \$ 1,112,126 199% 100 SERVICIO CAMBIO SENDRO DE TÉMPERATURA UNIDAD CHA 1 \$ 1,747,206 199% 101 SERVICIO CAMBIO SENDRO DE TÉMPERATURA UNIDAD CHA 1 \$ 1,003,684 199% 102 SERVICIO SENDRO DE ACETE UNIDAD CHA 1 \$ 1,003,684 199% 103 SERVICIO SENDRO DE ACETE UNIDAD CHA 1 \$ 1,003,684 199% 103 SERVICIO CAMBIO SENDRO DE ACETE UNIDAD CHA 1 \$ 8,005,684 199% 103 SERVICIO CAMBIO SENDRO DE ACETE UNIDAD CHA 1 \$ 8,005,684 199% 103 SERVICIO CAMBIO SENDRO DE ACETE UNIDAD CHA 1 \$ 8,005,694 199% 104 SERVICIO CAMBIO SENDRO DE ACETE UNIDAD CHA 1 \$ 8,005,694 199% 105 SERVICIO CAMBIO CARDIO CAMBIO SENDRO CAMBIO CAM		SERVICIO CAMBIO LAMPARA LATERAL CARROCERIA TIPO LED			1		
100   SERVICIO CAMBIO SENSOR DE TERNEN   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,747,905   19%   1	98		UNIDAD	CHIA	1		
101   SERVICIO CAMBIPO SENDO DE TEMPERATURA					1		
102   SERVICIO SENSOR DE ACEITE   UNIDAD CHIA   1   8 867/459   1996   1936							
1919   SERVICIO CAMBIO SENSORI DE REVERSA   UNIDAD							
1969   SERVICIO CAMBIO REGULADED RATERINADOR							
INDIGATION   SERVICIO CAMBIO CUNTO AUCANTE PARA ELPTO					1		
1906   SERVICIO CAMBIO CORRON DE ALTERNADOR   UNIDAD   CHA					1		
197   SERVICIO CAMBIO CORGNA DE ALTERNADOR   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2210.351   19%							
198   SERVICIO CAMBIO ESCOBILAD DE ALTERNADOR   UNIDAD   CHIA   1   \$ 200.524   199%							
109   SERVICIO CAMBIO PORTADIDODO SALTERNADOR   UNIDAD   CHIA   1   \$ 800,071   19%							
111   SERVICIO CAMBIO TRIDIODO DE ALTERNADOR   UNIDAD   CHAA   1   \$   696,079   19%							
111   SERVICIO CAMBIO COMANDO DE DIRECCIONALES Y PARQUEO   UNIDAD   CHIA   1   5 .1876/13   19%   113   SERVICIO CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   5 .3781/230   19%   113   SERVICIO CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   5 .3781/230   19%   114   SERVICIO CAMBIO DINDICIDO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   5 .286.227   19%   115   SERVICIO CAMBIO DINDICIDO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   5 .236.227   19%   115   SERVICIO CAMBIO CABLE NO. 12 x mt   UNIDAD   CHIA   1   5 .230.727   19%   117   SERVICIO CAMBIO CABLE NO. 12 x mt   UNIDAD   CHIA   1   5 .18.485   19%   118   SERVICIO CAMBIO CABLE NO. 16 x mt   UNIDAD   CHIA   1   5 .18.485   19%   119   SERVICIO CAMBIO CABLE NO. 16 x mt   UNIDAD   CHIA   1   5 .15.286   19%   119   SERVICIO CAMBIO CABLE NO. 16 x mt   UNIDAD   CHIA   1   5 .15.286   19%   119   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/2   UNIDAD   CHIA   1   5 .15.486   19%   121   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/2   UNIDAD   CHIA   1   5 .15.486   19%   122   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD   CHIA   1   5 .44.485   19%   123   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD   CHIA   1   5 .33.364   19%   124   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD   CHIA   1   5 .33.364   19%   124   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD   CHIA   1   5 .33.364   19%   124   SERVICIO CAMBIO PORTA FUSIBLES DE 30 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5 .33.364   19%   124   SERVICIO CAMBIO PUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5 .33.364   19%   125   SERVICIO CAMBIO PUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5 .3.609   19%   125   SERVICIO CAMBIO PUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5 .2.191   19%   125   SERVICIO CAMBIO PUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5 .2.191   19%   126   SERVICIO CAMBIO PUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5 .2.191   19%   128   SERVICIO CAMBIO PUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5 .2.191   19%   128   SERVICIO CAMBIO PUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA							
113   SERVICIO CAMBIO DOTRO LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   3   3,781,230   19%   114   SERVICIO CAMBIO INDUCIDO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   8   834,095   19%   115   SERVICIO CAMBIO INDUCIDO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   8   23,076   19%   115   SERVICIO CAMBIO (NOIDO NOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD   CHIA   1   8   23,076   19%   115   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 12 x mt   UNIDAD   CHIA   1   8   23,076   19%   118   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 12 x mt   UNIDAD   CHIA   1   8   16,265   19%   118   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 12 x mt   UNIDAD   CHIA   1   8   16,265   19%   118   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 18 x mt   UNIDAD   CHIA   1   8   16,265   19%   119   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 18 x mt   UNIDAD   CHIA   1   8   16,265   19%   120   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 18 x mt   UNIDAD   CHIA   1   5   14,755   19%   121   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD   CHIA   1   5   14,755   19%   122   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD   CHIA   1   5   13,902   19%   123   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD   CHIA   1   5   13,902   19%   124   SERVICIO CAMBIO PORTA FUSIBLE UNIDAD   CHIA   1   5   3,337   19%   124   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 30 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   3,337   19%   125   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 30 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   3,337   19%   126   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   3,359   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   3,595   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   2,760   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   2,760   19%   129   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   2,760   19%   129   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   2,760   19%   129   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   2,760   19%   129   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   5   2,7							
111   SERVICIO CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD							
111   SERVICIO CAMBIO PIONO PLASTED COMTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD							
115   SERVICIO CAMBIO PIÑON PLASTICO MOTOR LIMPIA PARABRISAS   UNIDAD							
117   SERVICIO CAMBIO CABLE NO. 10 x mt							
111   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 12 x mt							19%
119   SERVICIO CAMBIO CABLE No. 16 x mt	117	SERVICIO CAMBIO CABLE No. 12 x mt	UNIDAD	CHIA	1	\$ 18,485	19%
120   SERVICIO CAMBIO CARLE No. 18 x mt	118	SERVICIO CAMBIO CABLE No. 14 x mt	UNIDAD	CHIA	1	\$ 16,265	19%
121   SERVICIO CAMBIO CORAZA PLASTICA DE 1/4   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.44.885   19%   123   SERVICIO CAMBIO PORTA FUSIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.3002   19%   124   SERVICIO CAMBIO PORTA FUSIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.3022   19%   124   SERVICIO CAMBIO PORTA FUSIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 3.3.364   19%   125   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 25 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 3.3.37   19%   126   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 25 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 3.357   19%   126   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 26 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 3.359   19%   127   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 15 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 3.059   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 15 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.291   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 16 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.2780   19%   129   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 1/4   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.2780   19%   130   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 1/4   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.2780   19%   131   SERVICIO CAMBIO CONTACTO SIVICH DE ROCENDIDO   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.780   19%   131   SERVICIO CAMBIO CONTACTO SIVICH DE ROCENDIDO   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.780   19%   132   SERVICIO CAMBIO FUTO TORICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.503.121   19%   132   SERVICIO CAMBIO FUTO TORICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.503.121   19%   133   SERVICIO CAMBIO FUTO TORICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.503.121   19%   133   SERVICIO CAMBIO FUTO TORICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.503.121   19%   133   SERVICIO CAMBIO FUTO TORICADOR DE CUES   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.503.121   19%   134   LIMPIEZA DE INYECTORES   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.503.121   19%   134   LIMPIEZA DE INYECTORES   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.503.121   19%   134   LIMPIEZA DE INYECTORES   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.500.657   19%   137   REPARACION COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.168.646   19%   139   SERVICIO CAMBIO DE LECENDIO CENTRAL SERVICIO CAMBIO DE LICUTODO DE FRENOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 2.685.679   19%   139   SERVICIO CAMBIO DE LICUTODO DE FRENOS   UNIDAD CHIA   1   \$ 1.5	119	SERVICIO CAMBIO CABLE No. 16 x mt	UNIDAD	CHIA	1	\$ 15,848	19%
122   SERVICIO CAMBIO CORAZ PLASTICA DE 1/4				CHIA	1		
123   SERVICIO CAMBIO PORTA FUSIBLE   UNIDAD							
124   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 30 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1 \$ 3.337   19%							
125   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 26 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 3.188   19%   19%   126   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 3.059   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 15 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 2.919   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 16 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 2.919   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 16 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 2.780   19%   129   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 376   UNIDAD   CHIA   1 \$ 2.780   19%   130   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 376   UNIDAD   CHIA   1 \$ 2.780   19%   133   SERVICIO CAMBIO CONTACTO SWICH DE ENCENDIDO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.081,543   19%   132   SERVICIO CAMBIO CONTACTO SWICH DE ENCENDIDO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.081,543   19%   133   SERVICIO CAMBIO CONTACTO SWICH DE ENCENDIDO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.93,121   19%   133   SERVICIO CAMBIO FUNDICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.93,121   19%   134   UMPIEZA DE INYECTORES   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.93,121   19%   134   UMPIEZA DE INYECTORES   UNIDAD   CHIA   1 \$ 417,047   19%   134   UMPIEZA DE INYECTORES   UNIDAD   CHIA   1 \$ 417,047   19%   136   PUESTA A FUNTO POR FALLA SISTEMA INYECCION   UNIDAD   CHIA   1 \$ 417,047   19%   136   PUESTA A FUNTO POR FALLA SISTEMA INYECCION   UNIDAD   CHIA   1 \$ 417,047   19%   139   SERVICIO CAMBIO TERLETRADOR   UNIDAD   CHIA   1 \$ 560,063   19%   139   SERVICIO CAMBIO DE FIRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 560,063   19%   139   SERVICIO CAMBIO DE FIRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 2.2891,529   19%   140   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.00,047   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.00,047   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.00,047   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE HADADAS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.00,047   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE HADAS RENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.00,047   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS PENDOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1.00,047   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE GARDATES BANDAS   UNIDAD   CHIA							
1216   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 20 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1 \$ 3,059   19%   127   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 15 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1 \$ 2,2919   19%   128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD CHIA   1 \$ 2,780   19%   129   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 5716   UNIDAD CHIA   1 \$ 2,280   19%   19%   130   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 174   UNIDAD CHIA   1 \$ 2,280   19%   131   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 174   UNIDAD CHIA   1 \$ 2,280   19%   131   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 174   UNIDAD CHIA   1 \$ 1,081,543   19%   131   SERVICIO CAMBIO FUNICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1 \$ 1,081,543   19%   132   SERVICIO CAMBIO FUNICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1 \$ 1,593,121   19%   133   SERVICIO CAMBIO FUNICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD CHIA   1 \$ 1,593,121   19%   134   UNIDAD CHIA   1 \$ 1,593,121   19%   134   UNIDAD CHIA   1 \$ 1,593,121   19%   135   SINCRONIZACIÓN ELECTRONICA   UNIDAD CHIA   1 \$ 319,736   19%   135   SINCRONIZACIÓN ELECTRONICA   UNIDAD CHIA   1 \$ 2,168,646   19%   136   PUESTA A PUNTO POR FALLA SISTEMA INYECCION   UNIDAD CHIA   1 \$ 895,079   19%   138   EMPOBINAR INDUCIDO ALTERNADOR   UNIDAD CHIA   1 \$ 477,265   19%   138   EMPOBINAR INDUCIDO ALTERNADOR   UNIDAD CHIA   1 \$ 472,654   19%   139   SERVICIO CAMBIO TALERNADOR   UNIDAD CHIA   1 \$ 472,654   19%   140   SERVICIO CAMBIO TALERNADOR   UNIDAD CHIA   1 \$ 16,774   19%   140   SERVICIO CAMBIO TALERNADOR   UNIDAD CHIA   1 \$ 16,774   19%   141   SERVICIO CAMBIO TALERNADOR   UNIDAD CHIA   1 \$ 16,774   19%   145   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD CHIA   1 \$ 10,774   19%   145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS   UNIDAD CHIA   1 \$ 10,774   19%   145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS   UNIDAD CHIA   1 \$ 10,774   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS   UNIDAD CHIA   1 \$ 10,774   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS   UNIDAD CHIA   1 \$ 10,774   19%   147   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS   UNIDAD CHIA   1 \$ 10,751,599   19%   147   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD CHIA   1 \$ 1,751,599   19%   147   SERVICIO CAM							
127   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 19 AMPERIOS   UNIDAD							
128   SERVICIO CAMBIO FUSIBLES DE 10 AMPERIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,780   19%							
129   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 5/16   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,641   19%							
130   SERVICIO CAMBIO TERMINALES DE 1/4							
131   SERVICIO CAMBIO CONTACTO SWICH DE ENCENDIDO							
132   SERVICIO CAMBIO FLOTADOR INDICADOR DE COMBUSTIBLE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,593,121   19%   133   SERVICIO REPARACION COMANDO DE LUCES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%   19%   134   LIMPIEZA DE INVECTORES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%   19%   135   SINCRONIZACIÓN ELECTRONICA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,188,646   19%   135   SINCRONIZACIÓN ELECTRONICA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,188,646   19%   136   PUESTA A PUNTO POR FALLA SISTEMA INYECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,580,663   19%   137   REPARACIÓN DE MILLARE CABINA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 556,063   19%   138   EMBOBINAR INDUCIDO ALTERNADOR   UNIDAD   CHIA   1   \$ 472,654   19%   139   SERVICIO CAMBIO TABLERO DE INSTRUMENTOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 472,654   19%   140   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,881,529   19%   140   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 116,774   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 116,774   19%   143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   19%   143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%   143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%   145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS PERDORS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   146   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%   146   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001							
133   SERVICIO REPARACION COMANDO DE LUCES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%   134   LIMPIEZA DE INYECTORES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 417,047   19%   19%   135   SINCRONIZACIÓN ELECTRONICA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,168,646   19%   136   PUESTA A PUNTO POR FALLA SISTEMA INYECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 695,079   19%   137   REPARACIÓN DE MILLARE CABINA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 695,079   19%   137   REPARACIÓN DE MILLARE CABINA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 695,079   19%   138   EMBOBINAR INDUCIDO ALTERNADOR   UNIDAD   CHIA   1   \$ 472,654   19%   139   SERVICIO CAMBIO TABLERO DE INSTRUMENTOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 472,654   19%   139   SERVICIO CAMBIO TABLERO DE INSTRUMENTOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,891,529   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE PRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 500,457   19%   141   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 500,457   19%   142   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   19%   144   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   19%   144   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%   144   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%   145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%   146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%   147   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%   148   SERVICIO CAMBIO PRODADA DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%   148   SERVICIO CAMBIO PRODAMIENTOS DELANTEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%   148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%   151   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%   151   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%   151   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS UNIDAD   CHIA   1   \$ 309,044   19%   155   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS   UNI							
134   LIMPIEZA DE INYECTORES							
136   PUESTA A PUNTO POR FALLA SISTEMA INYECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 695,079   19%     137   REPARACIÓN DE MILLARE CABINA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 556,063   19%     138   EMBOBINAR INDUCIDO ALTERNADOR   UNIDAD   CHIA   1   \$ 472,654   19%     139   SERVICIO CAMBIO TABLERO DE INSTRUMENTOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,891,529   19%     140   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 116,774   19%     141   SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 500,457   19%     142   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 500,457   19%     143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   19%     144   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     144   SERVICIO CAMBIO DE BESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     147   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%     148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%     149   EXTERNOS   EXPIVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,006,344   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 201,828   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     153   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 330,044   19%     155   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 300,044   19%     155   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 300,044   19%     156   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 300,044   19%     157   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTEROS   UN							19%
137   REPARACIÓN DE MILLARE CABINA	135	SINCRONIZACIÓN ELECTRONICA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,168,646	
138					1		
139   SERVICIO CAMBIO TABLERO DE INSTRUMENTOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,891,529   19%     140   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 116,774   19%     141   SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 500,457   19%     142   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   19%     143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     144   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     147   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%     148   SERVICIO CAMBIO ROBAMINA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%     149   EXTERNOS   EXPIVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   EXTERNOS   EXPIVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     151   SERVICIO CAMBIO RARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 11,213   19%     152   SERVICIO CAMBIO RARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     153   SERVICIO CAMBIO RARANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 339,244   19%     155   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 339,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 867,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     15							
140   SERVICIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 116,774   19%     141   SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 500,457   19%     142   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   19%     143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 182,917   19%     144   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     146   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 139,736   19%     147   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%     148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     153   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 66,726   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     155   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 339,244   19%     156   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 399,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 867,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 393,244   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 300,043   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009							
141   SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 500,457   19%     142   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 180,721   19%     143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 152,917   19%     144   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 152,917   19%     146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 131,735   19%     147   SERVICIO CAMBIO CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 319,736   19%     148   SERVICIO CAMBIO CAMPANA   UNIDAD   CHIA   1 \$ 3,906,344   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1 \$ 1,751,599   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1 \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 380,904   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 380,904   19%     152   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 291,933   19%     152   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 778,488   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1 \$ 66,276   19%     155   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 333,638   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 389,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 389,244   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1 \$ 867,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1 \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1 \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1 \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1 \$ 820,193   19%     159   SERVICIO C							
142   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   19%     143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     144   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     146   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%     147   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%     148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%     149   EXTERNOS   EXPLICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   EXTERNOS   EXPLICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 380,904   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     153   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     153   SERVICIO CAMBIO RARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,784,488   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     157   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 867,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19							
143   SERVICIO CAMBIO DE PASADORES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     144   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%     146   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%     147   SERVICIO CAMBIO CAMPANA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%     148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO REPARACION BANDAS TRASERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     153   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     153   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGERCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 11,213   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 11,213   19%     156   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     157   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 867,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%							
144   SERVICIO CAMBIO DE RESORTES BANDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 152,917   19%     145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%     146   SERVICIO CAMBIO CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 131,736   19%     147   SERVICIO CAMBIO CAMPANA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%     148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     149   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 380,904   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 380,904   19%     152   SERVICIO REPARACION BANDAS TRASERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     153   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 66,276   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 867,276   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     150   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%							
145   SERVICIO CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%     146   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%     147   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%     148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   EXTERNOS   EXPIVERO CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS INTERNOS Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 380,904   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     153   SERVICIO CAMBIO RARADELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     153   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 867,276   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     150   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193							
146   SERVICIO CAMBIO Y RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 319,736   19%     147   SERVICIO CAMBIO CAMPANA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%     148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,751,599   19%     149   EXTERNOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,001,828   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 380,904   19%     151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     153   SERVICIO CAMBIO RANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     156   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 399,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 807,276   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 807,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     150   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     150   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,784,010   19%     150   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%     150   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,784,010   19%     150   SERVICIO CAMBIO GLINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%							
147   SERVICIO CAMBIO CAMPANA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,906,344   19%							
148   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS INTERNO Y EXTERNO							
EXTERNO							
149	148		UNIDAD	CHIA	1	ъ 1,751,599	19%
SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO	1/10		UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,001,929	19%
151   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 291,933   19%     152   SERVICIO REPARACION BANDAS TRASERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     153   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 66,276   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 37,784,010   19%     150   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 37,784,010   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%							
152   SERVICIO REPARACION BANDAS TRASERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 778,488   19%     153   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 867,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     150   SERVICIO CAMBIO RIENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,784,010   19%     150   SERVICIO CAMBIO RIENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%							
153   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     159   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,784,010   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%     150   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%						. ,	
154   TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 111,213   19%     155   RECTIFICAR RIM DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 333,638   19%     156   RECTIFICAR RIM TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 389,244   19%     157   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 667,276   19%     158   SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 820,193   19%     159   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,784,010   19%     160   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%     160   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 253,009   19%     170   CHIA   1   \$ 253,009   19%							
155         RECTIFICAR RIM DELANTERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 333,638         19%           156         RECTIFICAR RIM TRASERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 389,244         119%           157         SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 667,276         19%           158         SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 820,193         19%           159         SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 3,784,010         19%           160         SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO RUEDA INTERNO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 253,009         19%							
156         RECTIFICAR RIM TRASERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 389,244         19%           157         SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 667,276         19%           158         SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 820,193         19%           159         SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 3,794,010         19%           160         SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO RUEDA INTERNO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 253,009         19%							
157         SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES TRASEROS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 667,276         19%           158         SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 820,193         19%           159         SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 3,784,010         19%           160         SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO RUEDA INTERNO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 253,009         19%							
158         SERVICIO CAMBIO GUAYA FRENO DE EMERGENCIA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 820,193         19%           159         SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 3,784,010         19%           160         SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO RUEDA INTERNO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 253,009         19%					_		
159         SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 3,784,010         19%           160         SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO RUEDA INTERNO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 253,009         19%							
160 SERVICIO CAMBIO RETENEDOR TRASERO RUEDA INTERNO UNIDAD CHIA 1 \$ 253,009 19%							

SERVICIO CAMBIO JUSCO DE RODATS   UNIDAD CHIA   1 \$ 556,063   1   1   1   1   1   1   1   1   1	DEFERNO				
1615   SERVICIO CAMBIO JUNGUESO DE RODAJAS   UNIDAD CHIA   1   \$ 556,058   1   165   SERVICIO CAMBIO JUJEGO DE RESORTES   UNIDAD CHIA   1   \$ 556,056   1   165   SERVICIO CAMBIO JUJEGO DE RESORTES   UNIDAD CHIA   1   \$ 556,056   1   167   SERVICIO CAMBIO JUJEGO DE RESORTES   UNIDAD CHIA   1   \$ 53,040,049   1   1   1   1   1   1   1   1   1	DEFERNO	162	SERVICIO CAMBIO BOMBA DE FRENO	UNIDAD	CHIA
166   SERVICIO CAMBIO JUEGO DE RESORTES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,56,606   1	RESORTES  UNIDAD  DE BANDAS  UNIDAD  DE BANDAS  UNIDAD  DE BANDAS  UNIDAD  DE BANDAS PRASERAS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  BANDAS TRASERAS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,668,190  19%  EFRENO DE EMERGENCIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,668,190  19%  EFRENO DE EMERGENCIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,850,300  19%  EFRENO TRASERO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,893,117  19%  BANDAS FRENO TRASERO TP  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,893,117  19%  BANDAS FRENO TRASERO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 69,508  19%  OOR DE AIRE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 738,462  19%  OOR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,804,323  19%  OOR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  EFRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  EF	163	SERVICIO CAMBIO MANGUERA DE FRENO	UNIDAD	CHIA
165   SERVICIO CAMBIO JUEGO DE RESORTES	RESORTES  UNIDAD  CHIA  1 \$ \$5,606  19%  BANDAS TRANSERAS  UNIDAD  CHIA  1 \$ \$180,721  19%  BANDAS TRANSERAS  UNIDAD  CHIA  1 \$ \$3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTERAS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,1,640,199  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,669,190  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,669,190  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,669,190  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,859,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,859,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,859,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,859,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,859,317  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 69,508  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 69,508  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 738,452  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,804,323  19%  SPIN EJES SPI	164	SERVICIO CAMBIO JUEGO DE RODAJAS	UNIDAD	CHIA
166   SERVICIO CAMBIO PASADORD DE BANDAS   157   SERVICIO CAMBIO JUGGO DE BANDAS DELANTERAS   UNIDAD   141   1   3,948.049   1   1   1   1   1   1   1   1   1	DE BANDAS				
169   SERVICIO CAMBIO JUJEGO DE BANDAS DETANTERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,946,049   1   1   1   1   1   1   1   1   1	BANDAS PELANTERAS  UNIDAD  BANDAS TRASERAS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,948,049  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 389,244  19%  R DE EJE O MARTILLOS BALANCIN  UNIDAD  CHIA  1 \$ 347,540  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 347,540  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,668,199  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,668,199  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,850,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,850,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,850,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,850,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,850,300  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 5,850,806  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 69,508  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 69,508  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,814,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,814,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES DELANTEROS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369  19%  SPIN EJES D				
169   SERVICIO CAMBIO ARADELAS PIR LES DELANTEROS   UNIDAD   CHIA   1 \$ 3,346,049   1   1   1   1   1   1   1   1   1	BANDAS TRASERAS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19% SPIN EJES DELATTEROS UNIDAD CHIA 1 \$ 339,244 19% APOGO CHIA 1 \$ 339,244 19% APOGO CHIA 1 \$ 339,244 19% APOGO CHIA 1 \$ 347,540 19% APOGO CHIA 1 \$ 3,468,140 19% APOGO CHIA 1 \$ 3,468,140 19% APOGO CHIA 1 \$ 1,688,150 19% APOGO CHIA 1 \$ 2,001,828 19% BPIN EJES DELATION CHIA 1 \$ 1,893,040 19% BPIN EFRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,893,040 19% BPIN EFRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,893,117 19% BANDAS FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,893,117 19% BANDAS FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 69,508 19% BANDAS FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 69,508 19% BANDAS FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,893,117 19% BANDAS FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,384,362 19% BPIN EFRENO CHIA 1 \$ 1,341,961 19% BPIN EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,341,961 19% BPIN EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,411,961 19% BPIN EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,411,413 19% BPIN BPIN BPIN BPIN BPIN BPIN BPIN BPIN				
170   SERVICIO CAMBIO ARANDELAS PIN EJES DELANTEROS   UNIDAD   OHA   1 \$ 389.244   1   170   SERVICIO CAMBIO FREINO DE LEJE O MARTILLOS BALANCIN   UNIDAD   OHA   1 \$ 1.688.190   1   171   SERVICIO CAMBIO FREINO DE AHOGO   UNIDAD   OHA   1 \$ 1.688.190   1   172   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FREINO DE EMERGENCIA   UNIDAD   OHA   1 \$ 1.688.190   1   173   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FREINO TRASERO   UNIDAD   OHA   1 \$ 1.850.300   1   1   1   1   1   1   1   1   1	S PIN EJES DELANTEROS  RD E EJE O MARTILLOS BALANCIN  UNIDAD  CHIA  1 \$ 389,244  19%  RD E EJE O MARTILLOS BALANCIN  UNIDAD  CHIA  1 \$ 347,540  19%  FRENO DE EMERGENCIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,686,190  19%  FRENO DE EMERGENCIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,686,190  19%  FRENO DE EMERGENCIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,803,000  19%  EFRENO TRASERO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,893,117  19%  BANDAS FRENO TRASERO TP  UNIDAD  CHIA  LI  S 69,508  19%  DOR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 69,508  19%  OR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 69,508  19%  OR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 738,452  19%  OR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 1,893,117  19%  DOR DE AREE  UNIDAD  CHIA  LI  S 69,508  19%  OR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 1,893,417  19%  DOR DE AREE  DOR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 1,894,323  19%  FRENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 1,134,369  19%  ERENO  UNIDAD  CHIA  LI  S 1,1				
171   SERVICIO CAMBIO RETENEDOR DE EUE O MARTILLOS BALANCIN   UNIDAD	R DE ELE O MARTILLOS BALANCIN AHOGO ALGO ALGO ALGO ALGO ALGO ALGO ALGO A				
172   SERVICIO CAMBIO FREND DE EMERGENCIA   UNIDAD	AHOGO EFRENO DE EMERGENCIA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,688,190 19% EFRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 2,001,828 19% EFRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,880,300 19% EFRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,880,300 19% EFRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,880,3117 19% BANDAS FRENO TRASEROP UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% BANDAS FRENO TRASEROP UNIDAD CHIA 1 \$ 69,508 19% DOR DE AIRE UNIDAD CHIA 1 \$ 69,508 19% DOR DE FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,141,361 19% EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,141,361 19% EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,141,361 19% EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,33 199 EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 199 EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,33 199 EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,33 199 EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 199 EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,144,111 199 EFRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,144,111 199 EFRENO UNIDAD				
172   SERVICIO CAMBIO BANDAS DE FRENO TEMERGENCIA   UNIDAD	EREND DE EMERGENCIA UNIDAD ER FRENO TRASERO UNIDAD DE FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,850,300 19% BERRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,850,300 19% BANDAS FRENO TRASERO TP UNIDAD CHIA 1 \$ 1,850,300 19% BANDAS FRENO TRASERO TP UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% BANDAS FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 69,508 19%  DOR DE AIRE UNIDAD CHIA 1 \$ 738,452 19% DOR DE AIRE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,147,961 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,147,961 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,143,369 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,11,213 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 3,364,649 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 3,646,639 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,612,583 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,612,683 19% FRENO UNIDA				
173   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO   UNIDAD CHIA	EFRENO DELANTERO				
174   SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO DELANTERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,893,117   1   175   SERVICIO CAMBIO RESORTES BANDAS FRENO TRASERO TP   UNIDAD   CHIA   1   \$ 695,606   1   176   SERVICIO CAMBIO RESORTES BANDAS FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 695,606   1   177   SERVICIO CAMBIO GOBERNADOR DE AIRE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 695,606   1   177   SERVICIO CAMBIO SUBDIVISADOR DE AIRE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 738,452   1   178   SERVICIO CAMBIO SUBDIVISADOR DE FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,043,233   1   1   1   1   1   1   1   1   1	DEFRENO DELANTERO	172		UNIDAD	CHIA
175	BANDAS FRENO TRASERO TP UNIDAD UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  BANDAS FRENO TRASERO UNIDAD CHIA 1 \$ 69,508 19%  ORD EAIRE UNIDAD CHIA 1 \$ 738,452 19%  DORD DE FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19% FRENO FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,147,961 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,365 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,161,268 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,612,683 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,612,683 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,643 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,643 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,641 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,177,9402 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,177,9402 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,177,9402 19% FRENO UNID	173	SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO	UNIDAD	CHIA
176   SERVICIO CAMBIO RESORTES BANDAS FRENO TRASERO	BANDAS FRENO TRASERO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 69,508  19%  DOR DE AIRE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 738,452  19%  DOR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,084,323  19%  FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,084,323  19%  FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,147,961  19%  FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,147,961  19%  FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,147,961  19%  CHIA  1 \$ 1,147,961  19%  CHIA  1 \$ 1,147,961  19%  CHIA  1 \$ 1,143,450  19%  CHIA  1 \$ 1,134,450  19%  CHIA  1 \$ 1,343,450  19%  CHIA  1 \$ 1,334,552  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,334,552  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,334,552  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,612,583  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,612,583  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,639  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,644,111  19%  ANA  MIBIOS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,605,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,602,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,600,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,600,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,600,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,600,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,600,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,600,6483  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,604,643  19%  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,600,6483  19%  UNI	174	SERVICIO CAMBIO CILINDRO DE FRENO DELANTERO	UNIDAD	CHIA
LARGOS   176   SERVICIO CAMBIO RESORTES BANDAS FRENO TRASERO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 69,508   1   177   SERVICIO CAMBIO GOBERNADOR DE AIRE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 738,452   1   178   SERVICIO CAMBIO SUBDIVISADOR DE FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,417,961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1   1   1   1,7961   1	BANDAS FRENO TRASERO	475	SERVICIO CAMBIO RESORTES BANDAS FRENO TRASERO TP	LINIDAD	CUIA
177   SERVICIO CAMBIO GOBERNADOR DE AIRE   UNIDAD   CHIA   1   5   738,452   1   178   SERVICIO CAMBIO SUBDIVISADOR DE FRENO   UNIDAD   CHIA   1   1   1,084,323   1   1   1   1   1   1   1,084,323   1   1   1   1   1   1   1   1   1	UNIDAD CHIA 1 \$ 69,008 19%  DOR DE AIRE UNIDAD CHIA 1 \$ 738,452 19%  FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19%  FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19%  FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,084,323 19%  FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 19%  BEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 19%  BEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,154,566 19%  BENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,154,566 19%  BENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,154,369 19%  BENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,154,369 19%  BENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,154,369 19%  BERNO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,154,369 19%  BENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,344,552 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 3,664,639 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  EVOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  EN UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614	1/5		UNIDAD	CHIA
DELIGADO	OR DE AIRE	476	SERVICIO CAMBIO RESORTES BANDAS FRENO TRASERO	LINIDAD	CUIA
178   SERVICIO CAMBIO SUBDIVISADOR DE FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,084,323   1   1   1   1   1   1   1   1   1	DOR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,084,323 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,417,961 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,334,552 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,334,552 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,334,552 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,864,639 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,612,583 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,612,583 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,766,712 19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,766,712 19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,864,469 19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411 19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411 19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411 19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,766,712 19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,796,712 19% FRENO  RADE SE CAMBIOS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,779,402 19% FRENO  CHIA  CHIA  1 \$ 1,779,402 19% FRENO  CHIA  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,121,26 19% FRENO  CHIA  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,121,26 19% FRENO  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,121,26 19% FRENO  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,121,26 19% FRENO  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369 19% FRENO  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,179,402 19% FRENO  CHIA  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,179,402 19% FRENO  CHIA  UNIDAD  CHI	1/6	DELGADO	UNIDAD	CHIA
179   SERVICIO CAMBIO SUBDIVISADOR DE FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,417.961   1   190   SERVICIO CAMBIO BOMBA DE FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,147.961   1   181   SERVICIO CAMBIO BOMBA DE FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,147.961   1   181   SERVICIO CAMBIO DEOSTER DEL FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,181.546   1   1   181   SERVICIO CAMBIO DEOSTER DEL FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,181.546   1   1   181   SERVICIO CAMBIO BOOSTER DEL FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,181.546   1   1   181   181   SERVICIO CAMBIO DEOSTER DEL FRENO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,181.546   1   1   181	DOR DE FRENO  DOR DE FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,084,323   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,134,369   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,334,552   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,864,639   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,864,639   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,864,649   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,766,712   19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,796,712   19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,334,529   19% FRENO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,614,411   19% FRENO  TORROW FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 3,796,712   19% FRENO  RADE VOLANTE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,34,459   19% FRENO  TORROW FRENO  T	177		UNIDAD	CHIA
179   SERVICIO CAMBIO BOMBA DE FRENO	FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,417,961 19% FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,13 19% TERNO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,13 19% TERNO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,334,552 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,334,552 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,334,552 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 2,265,958 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,265,958 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,684,639 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,664,644 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,799,402 19% DEL CAJA UNIDAD CHI				
1810   SERVICIO CAMBIO DEDAL DE FRENO	RENO				
1811   SERVICIO CAMBIO BOOSTER DEL FRENO	DEL FRENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,815,546 19% EENO UNIDAD CHIA 1 \$ 111,213 19% ADOR DE AIRE FRENO DE AHOGO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,334,552 19% ADOR DE AIRE FRENO DE AHOGO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,334,552 19% ADOR DE AIRE FRENO DE AHOGO UNIDAD CHIA 1 \$ 2,265,958 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,639 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,639 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,639 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,641 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,641 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,641 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,6605,483 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,6605,483 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,660,411 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,664,411 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,644,411 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,844,479 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,844,479 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,812,944,479 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,822,425 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,822,425 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,822,425 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,83,948,049 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,822,425 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,83,948,049 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,823,948,049 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,822,425 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,822,425 199% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,823,948,049 199% UNIDAD CHIA 1 \$				
1822   SERVICIO GRADUACION DE FRENO	RENO UNIDAD CHIA 1 \$ 111,213 19%  RENO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,134,369 19%  ADOR DE AIRE FRENO DE AHOGO UNIDAD CHIA 1 \$ 1,334,552 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 2,265,958 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,639 19%  VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,64 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,64 19%  AMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  AMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 24,800,419 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 24,800,419 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 24,800,419 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  RODRES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,814,411 19%  RE CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  REMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  RANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  RANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,916 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,30,166 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,677,33 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,677,33 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,677,33 19%  NOE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,677,33 19%  NO				
184   SERVICIO CAMBIO PEDAL DE FRENO	TRENO				
184   SERVICIO CAMBIO AMORTIGUADOR DE AIRE FRENO DE AHOGO   UNIDAD   CHIA   1   \$1,334,552   1   185   SERVICIO CAMBIO DISCO   UNIDAD   CHIA   1   \$2,265,968   1   187   SERVICIO CAMBIO PRENSA   UNIDAD   CHIA   1   \$2,265,968   1   187   SERVICIO CAMBIO PRENSA   UNIDAD   CHIA   1   \$1,612,563   1   187   SERVICIO CAMBIO BALINERA   UNIDAD   CHIA   1   \$1,612,563   1   188   SERVICIO CAMBIO BALINERA VOLANTE   UNIDAD   CHIA   1   \$3,644,649   1   1   \$3,644,649   1   1   \$3,644,649   1   1   \$1,612,563   1   1   1   1   1   1   1   1   1	ADOR DE AIRE FRENO DE AHOGO UNIDAD CHIA UNIDAD CHIA 1 \$ 2,265,958 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,639 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 3,664,639 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 3,664,641 19% CHIA 1 \$ 3,60,054,833 19% CHIA 1 \$ 3,614,411 19% CHIA 1 \$ 3,60,054,833 19% CHIA 1 \$ 3,60,054,833 19% CHIA 1 \$ 3,674,1411 19% CHIA 1 \$ 3,674,1411 19% CHIA 1 \$ 3,674,1411 19% CHIA 1 \$ 3,614,411 19% CHIA 1 \$ 1,779,402 19% CHIA 1 \$ 1,779,402 19% CHIA 1 \$ 1,779,402 19% CHIA 1 \$ 3,948,049 19% CHIA 1 \$ 3,948,049 19% CHIA 1 \$ 1,112,126 19% CHIA 1 \$ 13,9016 19% CHIA 1 \$ 1,112,126 19% CHIA 1 \$ 1,12				
185   SERVICIO CAMBIO DISCO	UNIDAD UNIDAD CHIA				
186   SERVICIO CAMBIO PRENSA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,864,639   1   1   1   1   1   1   1   1   1	UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,639 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,612,583 19% RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,612,583 19% RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,864,64 19% RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% NA UNIDAD CHIA 1 \$ 6,005,483 19% MBIGOS UNIDAD CHIA 1 \$ 24,800,419 19% RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19% RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19% RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 4,809,947 19% E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19% E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,930 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% OE CAJA UNIDAD CHIA 1	184	SERVICIO CAMBIO AMORTIGUADOR DE AIRE FRENO DE AHOGO	UNIDAD	CHIA
187   SERVICIO CAMBIO BALINERA	UNIDAD CHIA 1 \$ 1,612,583 19%  VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 366,464 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 366,464 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 366,441 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 366,464 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 24,800,419 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 2,4800,419 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 122,425 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  ANA UNIDAD CHIA 1 \$ 19,016 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 199,016 19%  E VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 562,066 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 560,066 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 560,066 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,	185	SERVICIO CAMBIO DISCO	UNIDAD	CHIA
187   SERVICIO CAMBIO BALINERA	UNIDAD	186	SERVICIO CAMBIO PRENSA	UNIDAD	CHIA
188   SERVICIO CAMBIO BAALINERA VOLANTE	VOLANTE				
189   SERVICIO CAMBIO CREMALLERA DE VOLANTE	RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA S 6,005,483 19% NAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 6,005,483 19% NAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 24,800,419 19% NAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19% NAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19% NAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19% NAMBIOS RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% NAMBIOS RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% NAMBIOS RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 4,809,947 19% NOTOS CAJA BALINERAS UNIDAD CHIA 1 \$ 18,294,479 19% NOTOS CAJA BALINERAS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% NAMBIOS REMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% NAMBIOS REMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19% NAMBIOS REMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19% NAMBIOS REMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% NAMBIOS NA				
190   SERVICIO TOMA FUERZA CAJA	UNIDAD CHIA 1 \$ 6,005,483 19%  AMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 24,800,419 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,809,947 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 12,2425 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 199,016 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 199,016 19%  I VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 199,016 19%  VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 556,066 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 552,028 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 550,028 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,78				
191   SERVICIO CAMBIO CAJA DE CAMBIOS	MBIOS				
192   SERVICIO CAMBIO VOLANTE	UNIDAD CHIA 1 \$ 9,786,712 19%  RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,8294,479 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 2,22,425 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19%  E VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 522,425 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 522,425 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,930 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,568,665 19%  AUDE CLOSH UNIDAD CHIA 1 \$ 1,568,665 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,568,665 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,57,733 19%  OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,568,665 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,67,733 19%  NOIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OEAS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OEAS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OEAS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,000,724 19%  OED CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,000,724				
193   SERVICIO CAMBIO CREMALLERA DE VOLANTE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,614,411   1   1   1   4   SERVICIO CAMBIO SINCRONIZADORES DE CAMBIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 4,809,947   1   1   1   5   1   1   1   1   1   1	RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 4,809,947 19%  E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 18,294,479 19%  TOS CAJA BALINERAS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,90,106 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 542,162 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 556,066 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 556,066 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 1,939,301 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  CAMBI				
193   SERVICIO CAMBIO CREMALLERA DE VOLANTE	RA DE VOLANTE UNIDAD CHIA ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 3,614,411 19% ADORES DE CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,809,947 19%  CHIA 1 \$ 1,829,479 19%  CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  CHIA 1 \$ 222,425 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,90,1016 19%  CHIA 1 \$ 13,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 13,9016 19%  CHIA 1 \$ 13,016 19%  CHIA 1 \$ 15,016 19%  CHIA 1 \$ 556,066 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 552,028 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 250,228 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,67,733 19%  CAMBIOS CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,67,733 19%  CAMBIOS CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$	192		UNIDAD	CHIA
195   SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA   UNIDAD   CHIA   1   \$18,294,479   1   196   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS CAJA BALINERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$1,779,402   1   197   SERVICIO GRADUAR PRENSA EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$222,425   1   198   SERVICIO CAMBIO TREN FIJO   UNIDAD   CHIA   1   \$222,425   1   198   SERVICIO CAMBIO TUERCA Y ARANDELA DE AJUSTE   UNIDAD   CHIA   1   \$3,948,049   1   1   1   1   1   1   1   1   1	E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 18,294,479 19%  TOS CAJA BALINERAS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 54,162 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 54,162 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,930 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,565,666 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,567,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,565,666 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,567,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OU	193	SERVICIO CAMBIO CREMALLERA DE VOLANTE	UNIDAD	CHIA
195   SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA   UNIDAD   CHIA   1   \$18,294,479   1   196   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS CAJA BALINERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$1,779,402   1   197   SERVICIO GRADUAR PRENSA EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$222,425   1   198   SERVICIO CAMBIO TREN FIJO   UNIDAD   CHIA   1   \$222,425   1   198   SERVICIO CAMBIO TUERCA Y ARANDELA DE AJUSTE   UNIDAD   CHIA   1   \$3,948,049   1   1   1   1   1   1   1   1   1	E CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA UNIDAD CHIA 1 \$ 18,294,479 19%  TOS CAJA BALINERAS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19%  EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19%  ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19%  A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19%  E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 54,162 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 54,162 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,930 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,565,666 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,567,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,565,666 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,567,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OUNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  OU		SERVICIO CAMBIO SINCRONIZADORES DE CAMBIOS		
196   SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS CAJA BALINERAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,779,402   1   197   SERVICIO GRADUAR PRENSA EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 222,425   1   198   SERVICIO CAMBIO TREN FIJO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,948,049   1   1   199   SERVICIO CAMBIO TREN FIJO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,112,126   1   1   1   1   1   1   1   1   1	TOS CAJA BALINERAS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,779,402 19% EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19% ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19% EPRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 522,425 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 522,425 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 542,162 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 260,228 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,330 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,362,355 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,362,355 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,362,355 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,566,063 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 5,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 5,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,565,063 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19% UNIDAD CHIA 1 \$				
197   SERVICIO GRADUAR PRENSA EMBRAGUE	EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 222,425         19%           ARANDELA DE AJUSTE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 3,948,049         19%           ARANDELA DE AJUSTE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,112,126         19%           A         UNIDAD         CHIA         1         \$ 139,016         19%           E PRENSA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 222,425         19%           VOLANTE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 522,425         19%           UNIDAD         CHIA         1         \$ 55,606         19%           VELOCIDATES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 250,228         19%           VELOCIDADES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,139,930         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,167,733         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,167,733         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,362,355         19%	195	SERVICIO CAMBIO PINONES DE CAMBIOS DE 1,2,3,4,5 Y REVERSA	UNIDAD	CHIA
197   SERVICIO GRADUAR PRENSA EMBRAGUE	EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 222,425         19%           ARANDELA DE AJUSTE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 3,948,049         19%           ARANDELA DE AJUSTE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,112,126         19%           A         UNIDAD         CHIA         1         \$ 139,016         19%           E PRENSA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 222,425         19%           VOLANTE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 522,425         19%           UNIDAD         CHIA         1         \$ 55,606         19%           VELOCIDATES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 250,228         19%           VELOCIDADES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,139,930         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,167,733         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,167,733         19%           MAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,362,355         19%	196	SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS CA IA BALINERAS	ΠΝΙΠΔΠ	CHIA
198   SERVICIO CAMBIO TREN FIJO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 3,948,049   1     199   SERVICIO CAMBIO TUERCA Y ARANDELA DE AJUSTE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,112,126   1     200   SERVICIO CAMBIO TAPON CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 139,016   1     201   SERVICIO DE CALIBRACION DE PRENSA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 222,425   1     202   SERVICIO CAMBIO TORNILLOS VOLANTE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 522,425   1     203   CAMBIO DE VALVULINA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 542,162   1     204   TENSIONAR EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 55,606   1     204   TENSIONAR EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 250,228   1     205   DESMONTAR Y MONTAR CAJA VELOCIDADES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1     206   SERVICIO DE REPARACION CAJA DE VELOCIDADES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1     207   SERVICIO CAMBIO SOPORTES DE CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1     208   SERVICIO CAMBIO ORQUILLA DE CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1     209   SERVICIO CAMBIO HORQUILLA DE CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,584,780   1     209   SERVICIO CAMBIO BARRA DE CAMBIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,584,780   1     210   SERVICIO CAMBIO RESORTES AJUSTES BARRA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,22,79,859   1     211   SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,279,859   1     212   SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,20,29631   1     214   SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,02,9631   1     215   SERVICIO CAMBIO POR PURIDA DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,02,9631   1     216   SERVICIO GAMBIO POR PURIDA DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,02,9631   1     217   SERVICIO CAMBIO POR PURIDA DE GENERAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,02,9631   1     218   SERVICIO CAMBIO POR PURIDA DE MBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,02,9631   1     219   SERVICIO CAMBIO POR PURIDA DE GENERAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1     219   SERVICIO CAMBIO POR PURIDA DE GENERAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1     219   SERVICIO CAMBIO POR PURIDA DE GENERAGUE   UNIDAD   CHIA	UNIDAD CHIA 1 \$ 3,948,049 19% ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% A UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19% VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 542,162 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 542,162 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 556,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 552,028 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 550,228 19% VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,300 19% DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19% DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,587,335 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,731 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 434,441 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 434,341 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,307 119%				
199   SERVICIO CAMBIO TUERCA Y ARANDELA DE AJUSTE   UNIDAD	ARANDELA DE AJUSTE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,112,126 19% A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19% EPRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 122,425 19%  I				
200   SERVICIO CAMBIO TAPON CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$   139,016   1	A UNIDAD CHIA 1 \$ 139,016 19%  FRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19%  VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 522,425 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 524,162 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 250,228 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  UNIDAD CHIA 1 \$ 1,139,930 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,666,656 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,666,656 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,667,733 19%  OE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,666,656 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 5,666 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,67,733 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,67,733 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,67,733 19%  VELOCIDADE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  COLOR UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  DAS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  ED COLOR UNIDAD CHIA 1 \$ 1,607,733 19%  NOCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,607,733 19%  ED COLOR UNIDAD CHIA 1 \$ 1,607,733 19%				
201   SERVICIO DE CALIBRACION DE PRENSA	E PRENSA UNIDAD CHIA 1 \$ 222,425 19% VOLANTE UNIDAD CHIA 1 \$ 542,162 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 542,162 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 556,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 556,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 556,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 250,228 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,3930 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,3930 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,262,355 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,273,355 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,273,355 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,564,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,564,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,564,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,677,33 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 403,146 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19% UDIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19% UDID				
202   SERVICIO CAMBIO TORNILLOS VOLANTE	VOLANTE				
203   CAMBIO DE VALVULINA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 55,606   1	UNIDAD CHIA 1 \$ 55,606 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 250,228 19% VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 280,228 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,369,300 19% DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,362,355 19% CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 1,362,355 19% CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 5,6063 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 5,6063 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 5,029,631 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,047,733 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 1,047,734 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19% UNIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19%	201	SERVICIO DE CALIBRACION DE PRENSA	UNIDAD	CHIA
204   TENSIONAR EMBRAGUE	UNIDAD CHIA 1 \$ 250,228 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  JA DE VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,39,303 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OLIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19%  AJUSTES BARRA UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19%  KILIAR DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,565,063 19%  KILIAR DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  NCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  NCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  NCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  DAS UNIDAD CHIA 1 \$ 208,524 19%  DAS UNIDAD CHIA 1 \$ 403,146 19%  NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 403,146 19%  NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 180,721 19%  RO DE GUAYA VELOCIMETRO UNIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19%  DE TODOS LOS RODAMIENTOS UNIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19%	202	SERVICIO CAMBIO TORNILLOS VOLANTE	UNIDAD	CHIA
204   TENSIONAR EMBRAGUE	UNIDAD CHIA 1 \$ 250,228 19%  VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 889,701 19%  JA DE VELOCIDADES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,39,303 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  DE CAJA UNIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  OLIDAD CHIA 1 \$ 1,584,780 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19%  CAMBIOS UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19%  AJUSTES BARRA UNIDAD CHIA 1 \$ 2,279,859 19%  KILIAR DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,565,063 19%  KILIAR DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  NCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19%  NCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  NCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19%  DAS UNIDAD CHIA 1 \$ 208,524 19%  DAS UNIDAD CHIA 1 \$ 403,146 19%  NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 403,146 19%  NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 180,721 19%  RO DE GUAYA VELOCIMETRO UNIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19%  DE TODOS LOS RODAMIENTOS UNIDAD CHIA 1 \$ 792,330 19%	203	CAMBIO DE VALVULINA	UNIDAD	CHIA
DESMONTAR Y MONTAR CAJA VELOCIDADES	VELOCIDADES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         19%           JA DE VELOCIDADES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,139,930         19%           DE CAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,157,733         19%           DE CAJA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,584,780         19%           NDE CLOSH         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,362,355         19%           CAMBIOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,362,355         19%           CAMBIOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 5,560,683         19%           KILJAR DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 5,560,683         19%           KILJAR DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,167,733         19%           NCIPAL DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,029,631         19%           ECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,029,631         19%           DAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,029,631         19%           DAS         UNIDAD         CHIA         1				
206   SERVICIO DE REPARACION CAJA DE VELOCIDADES   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,139,930   1   207   SERVICIO CAMBIO SOPORTES DE CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1   208   SERVICIO CAMBIO ORQUILLA DE CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,584,780   1   209   SERVICIO CAMBIO HORQUILLA DE CLOSH   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,362,355   1   210   SERVICIO CAMBIO BARRA DE CAMBIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,362,355   1   211   SERVICIO CAMBIO BARRA DE CAMBIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,279,859   1   211   SERVICIO CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 556,063   1   212   SERVICIO CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1   213   SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,029,631   1   214   SERVICIO ALINEACION DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 208,524   1   215   SERVICIO BALANCEO DE RUEDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 403,146   1   216   SERVICIO DESPINCHE DE LLANTAS Y MONTAJE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   1   217   SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUAYA VELOCIMETRO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   1   218   SERVICIO ALINEACION DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   1   219   SERVICIO ALINEACION DE SPARRAGOS CON TURCAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 945,307   1   220   EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 895,508   1	UNIDAD				
207   SERVICIO CAMBIO SOPORTES DE CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1   208   SERVICIO CAMBIO ORQUILLA DE CAJA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,584,780   1   209   SERVICIO CAMBIO HORQUILLA DE CLOSH   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,362,355   1   210   SERVICIO CAMBIO BARRA DE CAMBIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,279,859   1   211   SERVICIO CAMBIO BARRA DE CAMBIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 566,063   1   212   SERVICIO CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 566,063   1   213   SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1   214   SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,029,631   1   214   SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,029,631   1   215   SERVICIO BALANCEO DE RUEDAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 208,524   1   216   SERVICIO BESPINCHE DE LLANTAS Y MONTAJE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 403,146   1   217   SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUAYA VELOCIMETRO   UNIDAD   CHIA   1   \$ 180,721   1   218   SERVICIO AJUSTE Y ENGRASE DE TODOS LOS RODAMIENTOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 945,307   1   219   SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TURCAS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 89,508   1   220   EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 89,508   1	DE CAJA				
208   SERVICIO CAMBIO ORQUILLA DE CAJA	DE CAJA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,584,780  19%  NDE CLOSH  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,362,355  19%  CAMBIOS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,362,355  19%  CAMBIOS  AJUSTES BARRA  UNIDAD  CHIA  1 \$ 556,063  19%  KILIAR DE EMBRAGUE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,167,733  19%  NCIPAL DE EMBRAGUE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 1,167,733  19%  CHIA  1 \$ 2,029,631  19%  ECCION  UNIDAD  CHIA  1 \$ 2,029,631  19%  ECCION  UNIDAD  CHIA  1 \$ 20,029,631  19%  ECCION  UNIDAD  CHIA  1 \$ 403,146  19%  NTAS Y MONTAJE  UNIDAD  CHIA  1 \$ 180,721  19%  ENDE GUAYA VELOCIMETRO  UNIDAD  CHIA  1 \$ 792,390  19%  EDE TODOS LOS RODAMIENTOS  UNIDAD  CHIA  1 \$ 945,307  19%				
209   SERVICIO CAMBIO HORQUILLA DE CLOSH   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,362,355   1	NDE CLOSH				
210   SERVICIO CAMBIO BARRA DE CAMBIOS   UNIDAD   CHIA   1   \$ 2,279,859   1	CAMBIOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,279,859         19%           AJUSTES BARRA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 556,063         19%           KILIAR DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,167,733         19%           NCIPAL DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,029,631         19%           ECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 208,524         19%           DAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 403,146         19%           NTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         19%           "RO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         19%           E DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         19%				
211   SERVICIO CAMBIO RESORTES AJUSTES BARRA   UNIDAD   CHIA   1   \$ 556,063   1	AJUSTES BARRA UNIDAD CHIA 1 \$ 556,063 19% (ILIAR DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% NCIPAL DE EMBRAGUE UNIDAD CHIA 1 \$ 1,167,733 19% ECCION UNIDAD CHIA 1 \$ 2,029,631 19% ECCION UNIDAD CHIA 1 \$ 20,6524 19% DAS UNIDAD CHIA 1 \$ 403,146 19% NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 180,721 19% NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 180,721 19% NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 792,390 19% EDE TODOS LOS RODAMIENTOS UNIDAD CHIA 1 \$ 945,307 19%	209	SERVICIO CAMBIO HORQUILLA DE CLOSH	UNIDAD	CHIA
212   SERVICIO CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE   UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,167,733   1   1   1   3   2,029,631   1   1   1   4   2,029,631   1   1   2   2,029,631   1   1   2   2,029,631   1   2   4   SERVICIO ALINEACION DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 208,524   1   1   2   208,524   1   1   2   2   2   2   2   2   2   2	KILIAR DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,167,733         19%           NCIPAL DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,029,631         19%           ECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 208,624         19%           DAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 403,146         19%           NTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         19%           TRO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,330         19%           ED TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         19%	210	SERVICIO CAMBIO BARRA DE CAMBIOS	UNIDAD	CHIA
213         SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,029,631         1           214         SERVICIO ALINEACION DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 208,524         1           215         SERVICIO BALANCEO DE RUEDAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 403,146         1           216         SERVICIO DESPINCHE DE LLANTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         1           217         SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         1           218         SERVICIO AJUSTE Y ENGRASE DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         1           219         SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TURCAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1           220         EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1	NCIPAL DE EMBRAGUE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 2,029,631         19%           ECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 208,524         19%           DAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 403,146         19%           NTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         19%           RO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         19%           E DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         19%	211	SERVICIO CAMBIO RESORTES AJUSTES BARRA	UNIDAD	CHIA
214   SERVICIO ALINEACION DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 208,524   1	ECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 208,524         19%           DAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 403,146         19%           NTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         19%           RO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         19%           E DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         19%	212	SERVICIO CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	CHIA
214   SERVICIO ALINEACION DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 208,524   1	ECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 208,524         19%           DAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 403,146         19%           NTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         19%           "RO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         19%           E DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         19%	213	SERVICIO CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	CHIA
215         SERVICIO BALANCEO DE RUEDAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 403,146         1           216         SERVICIO DESPINCHE DE LLANTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         1           217         SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         1           218         SERVICIO AJUSTE Y ENGRASE DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         1           219         SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TURCAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1           220         EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1	DAS UNIDAD CHIA 1 \$ 403,146 19%  NTAS Y MONTAJE UNIDAD CHIA 1 \$ 180,721 19%  RO DE GUAYA VELOCIMETRO UNIDAD CHIA 1 \$ 792,390 19%  E DE TODOS LOS RODAMIENTOS UNIDAD CHIA 1 \$ 945,307 19%	214	SERVICIO ALINEACION DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA
216         SERVICIO DESPINCHE DE LLANTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         1           217         SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         1           218         SERVICIO AJUSTE Y ENGRASE DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         1           219         SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TURCAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1           220         EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1	NTAS Y MONTAJE         UNIDAD         CHIA         1         \$ 180,721         19%           TRO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         19%           E DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         19%				
217         SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         1           218         SERVICIO AJUSTE Y ENGRASE DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         1           219         SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TURCAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1           220         EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1	RO DE GUAYA VELOCIMETRO         UNIDAD         CHIA         1         \$ 792,390         19%           E DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         19%				
218         SERVICIO AJUSTE Y ENGRASE DE TODOS LOS RODAMIENTOS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 945,307         1           219         SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TURCAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1           220         EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1	DE TODOS LOS RODAMIENTOS UNIDAD CHIA 1 \$ 945,307 19%				
219         SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TURCAS         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1           220         EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 69,508         1					
220 EXTRACCIÓN DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA UNIDAD CHIA 1 \$ 69,508 1	AGUS CUNTURCAS   UNIDAD   CHIA   1   1   5   69.508   19%				
		220		UNIDAD	CHIA
SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 1		221		UNIDAD	CHIA
DELANIEROS	RO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%			2:2,12	2
SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 820.193 1	UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%	222		UNIDAD	CHIV
TRASEROS	UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%				
	TRO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%  TRO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 820,193 19%				
	UNIDAD	224	SERVICIO CAMBIO DE BRAZOS DIRECCION	UNIDAD	CHIA
225 SERVICIO CAMBIO DE CAUCHOS ESTABILIZADORAS UNIDAD CHIA 1 \$ 130,675 1	TRO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%  TRO DE CADENA DE REPARTICION UNIDAD CHIA 1 \$ 820,193 19%  TRO DE CADENA DE REPARTICION UNIDAD CHIA 1 \$ 1,417,961 19%  SIDIRECCION UNIDAD CHIA 1 \$ 333,638 19%	225	SERVICIO CAMBIO DE CAUCHOS ESTABILIZADORAS	UNIDAD	CHIA
	TRO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%  TRO DE CADENA DE REPARTICION UNIDAD CHIA 1 \$ 820,193 19%  TRO DE CADENA DE REPARTICION UNIDAD CHIA 1 \$ 1,417,961 19%  S DIRECCION UNIDAD CHIA 1 \$ 333,638 19%	226	SERVICIO CAMBIO DE RODAMINETOS RUEDAS DELANTERAS		CHIA
	UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%				
	UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	227			
	UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%		SERVICIO CAMBIO CRUCETA CAÑA DE DIRECCION	UNIDAD	
	UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228	SERVICIO CAMBIO CRUCETA CAÑA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN		CHIA
	UNIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN	UNIDAD	CHIA CHIA
I COLLANDIO DE LEMPTAS I DINIDAD I CHA I 1 L% 50.045 I 3	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION	UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA
	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231 232	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1	NIDAD	228 229 230 231 232 233 234	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1           235         SERVICIO CAMBIO SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,431,863         1	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231 232 233 234 235	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1           235         SERVICIO CAMBIO SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,431,863         1           236         SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 8,535,570         1	TRO DE AMORTIGUADORES	228 229 230 231 232 233 234 235	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1           235         SERVICIO CAMBIO SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,431,863         1           236         SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 8,535,570         1	TRO DE AMORTIGUADORES	228 229 230 231 232 233 234 235 236	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	NIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO BUJES DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE ROMANIO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO DUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA COMPLETA CAJA DE DIRECION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DODOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DE MARQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO BELACYO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TULANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TULANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 243	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DAJOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUJARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUJARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO JUGGO ESPLINDERES SERVICO CAMBIO JUGGO ESPLINDERES SERVICO CAMBIO JUGA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO SEGUNDA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,667   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 244 245 246	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO DALUES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DALUES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUANDA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDA POLVO CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDA POLVO CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DEMPAQUETA DURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO SEGUNDA SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO TERCERA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE AMORTIGUADORES					
DELANTEROS	RO DE AMUORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 1.473.567 19%				
222 TRASEROS UNIDAD CHIA 1 \$ 820,193	UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%	222		UNIDAD	CHIA
222 TRASEROS UNIDAD CHIA 1 \$ 820,193	UNIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%		TRASEROS		
	ONIDAD CHIA 1 \$ 1,473,567 19%  TRO DE AMORTIGUADORES UNIDAD CHIA 1 \$ 820,193 19%	223			CHIA
	UNIDAD				
	UNIDAD				
	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%				
	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	///			
	UNIDAD		SERVICIO CAMBIO CRUCETA CAÑA DE DIRECCION	UNIDAD	
230 SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION UNIDAD CHIA 1 \$ 6.366.924 1	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN	UNIDAD	CHIA CHIA
I 231 ISERVICIO CAMBIO DE LLANTAS I UNIDAD I CHIA I 1 I.\$ 50.045 I 1	UNIDAD	228 229 230	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION	UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA
	ONIDAD	228 229 230 231	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1	ONIDAD	228 229 230 231 232	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1	ONIDAD	228 229 230 231 232 233	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1	ONIDAD	228 229 230 231 232 233 234	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1           235         SERVICIO CAMBIO SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,431,863         1	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1           235         SERVICIO CAMBIO SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,431,863         1           236         SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 8,535,570         1	TRO DE AMORTIGUADORES	228 229 230 231 232 233 234 235	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232         SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 889,701         1           233         SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,946,221         1           234         SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,265,044         1           235         SERVICIO CAMBIO SIN FIN         UNIDAD         CHIA         1         \$ 1,431,863         1           236         SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES         UNIDAD         CHIA         1         \$ 8,535,570         1           237         SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA         UNIDAD         CHIA         1         \$ 255,789         1	NIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	ONIDAD   CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO BUJES DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	ONIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO BUJES DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	UNIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO BUJES DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE ROMANIO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO DUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	ONIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE ROMANIO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO DUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	ONIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE ROMANIO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO DUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	ONIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE ROMANIO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO DUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA COMPLETA CAJA DE DIRECION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$889,701   1	CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA COMPLETA CAJA DE DIRECION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	UNIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DODOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DE MARQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	UNIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DODOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO BUJEN DE MENORIO SERVICO CAMBIO DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DE MINERA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	UNIDAD	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO BELACYO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO DADOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	CHIA   1   \$ 1,473,567   19%	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TULANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	RO DE AMORTIGUADORES	228 229 230 231 232 233 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 243	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	RO DE AMORTIGUADORES	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 243	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	NIDAD	228 229 230 231 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DAJOS CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUJARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUJARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO JUGGO ESPLINDERES SERVICO CAMBIO JUGGO ESPLINDERES SERVICO CAMBIO JUGA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO SEGUNDA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	RO DE AMORTIGUADORES	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BRAZO AXIAL CORTO DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO CAMBIO MUELLES SERVICIO CAMBIO DALUES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO DALUES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO BUANDA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDA POLVO CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO GUARDA POLVO CAÑA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO DEMPAQUETA DURA COMPLETA CAJA DE DIRECION SERVICO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO SEGUNDA SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO TERCERA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA
232   SERVICIO CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION   UNIDAD   CHIA   1   \$ 889,701   1	RO DE AMORTIGUADORES	228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 244 245 246	SERVICIO CAMBIO CRUCETA DE CARDAN SERVICIO CAMBIO CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO DE LIANTAS SERVICIO CAMBIO TEMINAL DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO SELLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SELLECTOR SIN FIN SERVICIO CAMBIO SIN FIN SERVICIO CAMBIO SUPPERIONA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO BORDA DE SERVICIO CAMBIO SUPPERIONA DE LIBECCION SERVICIO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SERVICIO CAMBIO GUARDAPOLVO CANA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO TUBERIAS MANGUERAS CAJA DE DIRECCION SERVICIO CAMBIO CHAPETA PARA ESPARRAGO SOPORTE SERVICIO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO PRINCIPAL SERVICIO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO SEGUNDA SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO TERCERA SERVICIO CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERO TERCERA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA

249 250 251						
250	SERVICO CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE TRASERO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 111,213	19%
	SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE DELANTERO PRINCIPAL	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,071,335	19%
	SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE DELANTERO SEGUNDA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,821,107	19%
252	SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE DELANTERO TERCERA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,515,272	19%
						19%
253	SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE DELANTERO CUARTA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,376,256	
254	SERVICO CAMBIO HOJA DE MUELLE DELANTERO QUINTA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,153,831	19%
255	SERVICO CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 111,213	19%
256	SERVICO CAMBIO BIELA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,751,599	19%
257	SERVICO CAMBIO GRAPAS MUELLE TRASERO CON TUERCA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 305,835	19%
258	SERVICO CAMBIO GRAPAS MUELLE DELANTERO CON TUERCA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 291,933	19%
259	SERVICO CAMBIO TREN O EJE DELANTERO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 8,674,586	19%
260	SERVICO CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 297,494	19%
261	SERVICIO SINCRONIZACION Y PUESTA A PUNTO DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,168,646	19%
262	SERVICIO CAMBIO DE TAPON CARTER ACEITE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 125,114	19%
263	SERVICIO GAMISIO DE TAI ON CANTEN AGETTE SERVICIO ARREGLO DE EXOSTO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 430,949	19%
203	SERVICIO ARREGLO DE EXOSTO SERVICIO CAMBIO DE KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCOS,	UNIDAD	CITIA	1	Ψ 430,343	1370
264	BALINES)	UNIDAD	CHIA	1	\$ 5,602,337	19%
205	,	LINUDAD			A 000 405	100/
265	SERVICIOS DE SOLDADURAS ESPECIALES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 222,425	19%
266	SERVICIO CAMBIO DE SOPORTE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,181,634	19%
267	SERVICIO CAMBIO DE TAPA RADIADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 208,524	19%
268	SERVICIO CAMBIO DE PUENTE CAJA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,082,457	19%
269	SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO MANGUERA Y ACOPLES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 667,276	19%
209	PRESION	UNIDAD	CHIA	1	φ 007,270	1370
270	SERVICIO CAMBIO DE CORREA DE SERVICIOS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 567,184	19%
271	SERVICIO CAMBIO DE RETENES FRONTALES MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 3,205,209	19%
272	SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 194,622	19%
						19%
273	SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	CHIA	1		19%
274	SERVICIO REPARACION DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 3,614,411	
275	SERVICIO CAMBIO ANILLADA DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,668,190	19%
276	SERVICIO CAMBIO SENSOR DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 333,638	19%
277	SERVICIO CAMBIO Y SUMINISTRO FILTRO DE AIRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 394,805	19%
278	SERVICIO CAMBIO PISTONES DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 9,272,354	19%
279	SERVICIO DE RECTIFICADORA DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,919,332	19%
280	SERVICIO CAMBIO VALVULAS DE ADMISION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 3,180,682	19%
281	SERVICIO CAMBIO VALVULAS DE ADMISION SERVICIO CAMBIO VALVULAS DE ESCAPE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,217,084	19%
						19%
282	SERVICIO CAMBIO BLOQUE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 18,767,133	
283	SERVICIO CAMBIO CIGÜEÑAL	UNIDAD	CHIA	1	\$ 13,150,895	19%
284	SERVICIO CAMBIO ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 4,376,217	19%
285	SERVICIO CAMBIO IMPULSADORES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,362,355	19%
286	SERVICIO CAMBIO RESORTES DE VALVULAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,278,945	19%
287	SERVICIO CAMBIO CUÑAS DE VALVULAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 861,898	19%
288	SERVICIO CAMBIO CAUCHOS DE VALVULAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 806,292	19%
	SERVICIO CAMBIO ARANDELAS AJUSTE VALVULAS	UNIDAD	CHIA			19%
289				1		
290	SERVICIO CAMBIO SENSOR DE DETONACION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 931,406	19%
291	SERVICIO CAMBIO TUBERIA DE LUBRICACION DE ACEITE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 750,685	19%
292	SERVICIO CAMBIO GUIAS DE VALVULAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 152,917	19%
293	SERVICIO CAMBIO BIELA DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,224,253	19%
294	SERVICIO CAMBIO TAPA DE BANCADA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,640,386	19%
295	SERVICIO CAMBIO TORNILLOS CULATA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,363,269	19%
296	SERVICIO CAMBIO EMPAQUETADURA CULATA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,949,002	19%
297	SERVICIO CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 347,540	19%
		UNIDAD				19%
298	SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR		CHIA	1	\$ 3,642,214	
299	SERVICIO CAMBIO RETENEDORES DEL CIGUEÑAL DELANTERO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,197,496	19%
300	SERVICIO CAMBIO RETENEDORES DEL CIGUEÑAL TRASERO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,535,973	19%
301	SERVICIO CAMBIO RETENEDORES DEL ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 861,898	19%
	DELANTERO			-		
302	SERVICIO CAMBIO EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 5,352,108	19%
303	SERVICIO CAMBIO EMPAQUE DEL CARTER	UNIDAD	CHIA	1	\$ 417,047	19%
304	CAMBIO DE MANGUERAS DE PRESION	UNIDAD	CHIA			
	SERVICIO CAMBIO TORNILLO DEL CARTER		CHIA	1	\$ 125,114	19%
305		UNIDAD	CHIA		\$ 125,114 \$ 25,023	19% 19%
	SERVICIO CAMBIO CARTER DE ACEITE		CHIA	1 1	\$ 25,023	
306	SERVICIO CAMBIO CARTER DE ACEITE SERVICIO CAMBIO CASOLIETES DE BIELA	UNIDAD	CHIA CHIA	1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073	19% 19%
306 307	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA	UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA	1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796	19% 19% 19%
306 307 308	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947	19% 19% 19% 19%
306 307	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796	19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174	19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409	19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO DUJES DE CIGÚEÑAL	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE LARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE LARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BODA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO PUES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,723,796 \$ 1,334,552 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,363,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BIJUES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO DEL DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO DOMBA DE ACEITE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,636,269 \$ 1,612,563 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 1,612,563 \$ 2,636,296 \$ 2,1082,855 \$ 2,1082,855 \$ 2,1082,855 \$ 2,1082,855	19% 19% 19% 19% 199 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BODIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,1363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,1362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 2,710,808	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BUJES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 987,012 \$ 987,012	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO DOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,636,269 \$ 1,612,583 \$ 2,636,269 \$ 1,612,583 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 5,56,663	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO DEL LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE BEJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÙSES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 2,363,269 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,1362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 2,071,335 \$ 2,071,335 \$ 387,012 \$ 2,071,335 \$ 383,065	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 322 323	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BODIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BUJES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO BOMILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 1,1670 \$ 2,710,808 \$ 2,710,808 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 51,431,863	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BUJES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE LARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,636,269 \$ 1,612,563 \$ 2,636,269 \$ 1,612,563 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 1,431,863 \$ 1,431,863	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 322 323	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO DEL LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO DIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 1,1670 \$ 2,710,808 \$ 2,710,808 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 51,431,863	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BUJES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE LARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,636,269 \$ 1,612,563 \$ 2,636,269 \$ 1,612,563 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 1,431,863 \$ 1,431,863	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 324 325	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO DEL LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO DIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 2,071,335 \$ 56,063 \$ 56,033 \$	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE LARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SULENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,636,269 \$ 1,612,563 \$ 2,636,296 \$ 1,612,563 \$ 2,636,296 \$ 1,62,563 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 923,065 \$ 1,431,863 \$ 6,339,120 \$ 139,016 \$ 139	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE RUSSTO SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO GAUPA DE ACELERADOR	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 2,071,335 \$ 56,063 \$ 597,012 \$ 1,431,863 \$ 6,339,120 \$ 1,431,863 \$ 6,339,120 \$ 1,612,535 \$ 1,362,355 \$ 1,362,3	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 321 322 323 324 325 326 327	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE ALTERNADOR SERVICIO CAMBIO DUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PUISO DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO POMILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO ORDAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,334,552 \$ 1,334,552 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 1330,655 \$ 1,343,863 \$ 1,343,8	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 341 342 343 344 345 346 347 347 347 347 347 347 347 347	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO SUPAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR SERVICIO PRUEBA HIDROSTATICA CULATA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,636,269 \$ 1,612,563 \$ 2,636,296 \$ 1,622,553 \$ 2,636,296 \$ 1,623,55 \$ 1611,670 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 2,071,335 \$ 6,339,120 \$ 139,016 \$ 139,	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE ROSTO SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO BOMBO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO SUDORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO BOMBO VALVULA IAC SERVICIO PUEBA HIDROSTATICA CULATA BAJAR CUNA DE MOTOR PARA CAMBIO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,071,335 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 583,065 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 583,065 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 583,065 \$ 1,362,355 \$ 1,262,355 \$ 1,262,3	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 321 322 323 324 325 326 327 329 330 331	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BUJE AUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PUISO DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO POMILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA BOTOR SERVICIO CALIBRACION VALVULAS MOTOR	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,834,552 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 136,391,20 \$ 120,000 \$ 1,431,863 \$ 6,339,120 \$ 180,721 \$ 583,866 \$ 190,768 \$ 190,768 \$ 1,028,717 \$ 572,882 \$ 1,028,717 \$ 722,882 \$ 726,652	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE ROSTO SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO BOMBO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO SUDORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO BOMBO VALVULA IAC SERVICIO PUEBA HIDROSTATICA CULATA BAJAR CUNA DE MOTOR PARA CAMBIO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,071,335 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 11,862,355 \$ 583,065 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 583,065 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 583,065 \$ 1,362,355 \$ 1,262,355 \$ 1,262,3	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 321 322 323 324 325 326 327 329 330 331	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BUJE AUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PUISO DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO POMILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO POMA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA BOTOR SERVICIO CALIBRACION VALVULAS MOTOR	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,834,552 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 136,391,20 \$ 120,000 \$ 1,431,863 \$ 6,339,120 \$ 180,721 \$ 583,866 \$ 190,768 \$ 190,768 \$ 1,028,717 \$ 572,882 \$ 1,028,717 \$ 722,882 \$ 726,652	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 331 341 341 341 341 341 341	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO MEDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUDIA LUNAS SERVICIO CAMBIO BUDIES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUDIES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO BUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGUEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATIN TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO SELLOS DE BLOQUE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SULENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO SULENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO SUAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO PRUEBA HIDROSTATICA CULATA BAJAR CUNA DE MOTOR PARA CAMBIO SOPORTE MOTOR SERVICIO CALBRACION VALVULA PCV	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 3,3065 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,202,171 \$ 1,202,171 \$ 1,202,171 \$ 1,202,171 \$ 722,882 \$ 1,056,520 \$ 2,080,119 \$ 1,056,520 \$ 2,106,6520 \$ 2,808,119 \$ 93,1111	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 341 315 316 317 318 319 320 321 321 321 321 322 323 324 325 326 327 328 329 320 321 321 321 322 323 324 325 326 327 327 328 329 320 321 321 321 322 323 324 325 326 327 327 328 329 320 321 321 321 322 323 324 325 326 327 327 328 329 320 321 321 322 323 326 327 328 329 320 320 321 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 320 320 321 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 320 320 321 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 320 320 320 320 320 320 320 320	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO BUDI LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUISS DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PINONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PINONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PINONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PINONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PATINI TENSOR DE REPARTICICON SERVICIO CAMBIO PONA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CALIBRACION VALVULAS MOTOR SERVICIO CALIBRACION VALVULAS MOTOR SERVICIO CAMBIO VALVULA PCV PRUEBA HIDROSTATICA CULATA SERVICIO CAMBIO VALVULA PCY	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,834,552 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 987,012 \$ 2,071,335 \$ 556,063 \$ 13,362,355 \$ 13,362,355 \$ 11,431,863 \$ 6,339,120 \$ 12,3065 \$ 1,431,863 \$ 6,339,120 \$ 1,202,717 \$ 559,768 \$ 2,196,450 \$ 1,028,717 \$ 1,028,7	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 331 341 341 341 341 341 341	SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BIELA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO CASQUETES DE BANCADA SERVICIO CAMBIO DEL LUNAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO BUJES ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO DUJES DE EJES COMPENSADORES SERVICIO CAMBIO PIÑONES DE CIGÜEÑAL SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO PIÑONES DEL ARBOL DE LEVAS SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO ANILLOS PISTONES SERVICIO CAMBIO PIÑON BOMBA DE ACEITE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE SERVICIO CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION SERVICIO CAMBIO EMPAQUE ROSTO SERVICIO CAMBIO EMPAQUE EXOSTO SERVICIO CAMBIO CAUCHOS SOPORTE EXOSTO SERVICIO CAMBIO GAUPA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO SUDORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO SUDORTE DE MOTOR SERVICIO CAMBIO SUDAYA DE ACELERADOR SERVICIO CAMBIO VALVULA IAC SERVICIO CAMBIO VALVULA SIMOTOR SERVICIO CALIBRACION VALVULAS MOTOR SERVICIO CALIBRACION VALVULAS MOTOR SERVICIO CALIBRACION VALVULAS MOTOR SERVICIO CAMBIO VALVULA PCV PRUEBA HIDROSTATICA CULATA	UNIDAD	CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA CHIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 25,023 \$ 5,922,073 \$ 1,723,796 \$ 1,645,947 \$ 1,334,552 \$ 1,529,174 \$ 83,409 \$ 333,638 \$ 2,363,269 \$ 1,612,583 \$ 2,636,296 \$ 1,362,355 \$ 611,670 \$ 2,710,808 \$ 3,3065 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,362,355 \$ 1,202,171 \$ 1,202,171 \$ 1,202,171 \$ 1,202,171 \$ 722,882 \$ 1,056,520 \$ 2,080,119 \$ 1,056,520 \$ 2,106,6520 \$ 2,808,119 \$ 93,1111	19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

220	SERVICIO CAMBIO PUERTA CABINA	UNIDAD	CHIA	1	¢ 5 522 920	19%
339			CHIA		\$ 5,532,829	
340	MANTENIMIENTO Y AJUSTE TORNILLERIA CARROCERIA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 834,095	19%
341	SERVICIO CAMBIO ESPEJO DERECHO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 166,819	19%
342	SERVICIO CAMBIO ESPEJORETROVISOR IZQUIERDO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,473,567	19%
343	SERVICIO CAMBIO ESPEJO RETROVISOR DERECHO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,473,567	19%
344	SERVICIO CAMBIO VIDRIO LATERAL DERECHO O IZQUIERDO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,779,402	19%
345	SERVICIO CAMBIO VIDRIO PANORAMICO FRONTAL	UNIDAD	CHIA	1	\$ 3,531,001	19%
346	SERVICIO CAMBIO VIDRIO TRASERO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,501,371	19%
347	SERVICIO CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 500,457	19%
348	IMPERMEABILIZACION CABINA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,251,142	19%
349	SERVICIO TORNILLERIA CABINA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 889,701	19%
						19%
350	SERVICIO CAMBIO STOP TRASERO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 722,882	
351	SERVICO CABIO GRAPAS SOPORTE CARROCERIA-BASTIDOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 625,571	19%
352	SERVICIO CAMBIO MANIJA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 139,016	19%
353	SERVICIO CAMBIO PIBOTE MANIJA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 83,409	19%
354	LATONERIA Y PINTURA PUERTA DERECHA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,807,205	19%
355	LATONERIA Y PINTURA PUERTA IZQUIERDA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,807,205	19%
356	LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE TODO EL VEHICULO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 18,628,117	19%
357	SERVICIO CAMBIO CHAPA DE PUERTA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 361,441	19%
358	SERVICIO CAMBIO SPEED	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,480,042	19%
359	SERVICIO CAMBIO CORONA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 3,119,515	19%
360	SERVICIO CAMBIO SATELITES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,029,631	19%
361	SERVICIO CAMBIO PLANETARIOS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,159,392	19%
362	SERVICIO CAMBIO PASADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 608,888	19%
363	SERVICIO CAMBIO EJES DE RUEDAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 7,367,837	19%
364	SERVICIO CAMBIO EJES DE ROEDAS SERVICIO CAMBIO EJES FLOTANTES	UNIDAD	CHIA		\$ 556,063	19%
				1		19%
365	SERVICIO CAMBIO ARANDELAS DE AJUSTES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,028,717	
366	SERVICIO CAMBIO RETENEDOR SPEED	UNIDAD	CHIA	1	\$ 319,736	19%
367	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	CHIA	1	\$ 639,473	19%
368	SERVICIO AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	CHIA	1	\$ 528,260	19%
369	SERVICIO CAMBIO CRUCETA CARDAN	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,306,749	19%
370	SERVICIO CAMBIO BALINERA CARDAN	UNIDAD	CHIA	1	\$ 139,016	19%
371	SERVICIO CAMBIO GRAPAS CARDAN	UNIDAD	CHIA	1	\$ 102,872	19%
372	SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS CORONA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 945,307	19%
373	SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS SPED	UNIDAD	CHIA	1	\$ 973,111	19%
374	SERVICIO CAMBIO DE RETEN SALIDA CARDAN	UNIDAD	CHIA	1	\$ 194,622	19%
375	SERVICIO CAMBIO TUBO DE CARDAN	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,252,056	19%
376	SERVICIO CAMBIO CAUCHO DE CARDAN	UNIDAD	CHIA	1	\$ 834,095	19%
377	SERVICIO CAMBIO SOPORTE DE CARDAN	UNIDAD	CHIA		\$ 1,223,339	19%
378	SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS CORONA	UNIDAD		1	\$ 945,307	19%
			CHIA	1		
379	SERVICIO CAMBIO RODAMIENTOS SPED	UNIDAD	CHIA	1	\$ 973,111	19%
380	SERVICIO CAMBIO TANQUE DE HIDRAULICO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 750,685	19%
381	SERVICIO CAMBIO TUBERIA O MANGUERAS HIDRAULICO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 519,919	19%
382	SERVICIO CAMBIO CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 180,721	19%
383	SERVICIO CAMBIO POLEA HIDRAULICO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 875,800	19%
384	SERVICIO CAMBIO CARDAN O EJE DE HIDRAULICO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,599,595	19%
385	SERVICIO CAMBIO TAPA TANQUE DE HIDRAULICO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 139,016	19%
386	REPARACIÓN BOMBA DE HIDRAULICO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,251,142	19%
387	SERVICIO CAMBIO BOMBA HIDRAULICA CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 6,589,349	19%
388	SERVICIO CAMBIO EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 639,473	19%
389	SERVICIO CAMBIO TOMAFUERZA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 9,453,074	19%
390	REPARACIÓN VENTILADOR DE CALEFACTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 695,079	19%
						19%
391	MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE CALEFACCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 544,941	19%
392	REPARACIÓN CONEXIÓN ELECTRICA CALEFACCION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 417,047	
393	SERVICIO CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO A AA/C	UNIDAD	CHIA	1	\$ 917,504	19%
394	SERVICIO CARGA DE AIRE ACONDICIONADO (GAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 834,095	19%
	REFRIGERANTE)	ļ	<b> </b>		- ,	
395	SERVICIO DE CAMBIO Y SUMINSITRO TARJETA DE CONTROLES	UNIDAD	CHIA	1	\$ 3,391,986	19%
	AIRE ACONDICIONADO					
396	SERVICIO CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 208,524	19%
397	SERVICIO CAMBIO DEL COMPRESOR DE AIRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 8,257,539	19%
398	REPARACION DE COMPRESOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 2,502,284	19%
399	CAMBIO DE TUBERIA AIRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 250,228	19%
400	CAMBIO DE MANGUERAS ALTA PRESION	UNIDAD	CHIA	1	\$ 111,213	19%
401	REPARACION DE BLOQUEO CENTRAL	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,640,386	19%
402	REPARACION GOBERNADOR DE AIRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 333,638	19%
403	CAMBIO DE VALVULAS DE PURGA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 189,061	19%
404	CAMBIO DE VALVOLAS DE FORGA  CAMBIO DE CAMARAS DE AIRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 361,441	19%
						19%
405	MANTENIMIENTO DE TURBO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 1,167,733	
406	SERVICIO DE BANCO DE PRUEBA TURBO ALIMENTADOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 278,032	19%
407	CAMBIO DE MARIPOSA DE AHOGO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 778,488	19%
408	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AHOGO	UNIDAD	CHIA	1	\$ 375,343	19%
409	SERVICIO ROTACION DE LLANTAS	UNIDAD	CHIA	1	\$ 33,364	19%
410	SERVICIO LAVADO GENERAL	UNIDAD	CHIA	1	\$ 244,668	19%
411	SERVICIO LAVADO DE MOTOR	UNIDAD	CHIA	1	\$ 375,343	19%
412	SERVICIO LAVADO DE TAPICERIA	UNIDAD	CHIA	1	\$ 264,130	19%
413	ARANDELAS DE COBRE	UNIDAD	CHIA	1	\$ 5,841	19%
414	SILICONA ULTRAGREY	UNIDAD	CHIA	1	\$ 81,774	19%

NOTAS:

Director de Bienes y Servicios/Director Administrativo de Seccional y/o Extensión/ Responsable del Proyecto

Elaboró: Ricardo Malagón

Fecha de elaboración: 03/04/2025

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental)