	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 2
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2019-08-30
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 1 de 2

32.

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO ERGOESPIRÓMETRO PORTÁTIL CON TELEMETRÍA GPS DEL LABORATORIO DE FISIOLÓGIA DEL ESFUERZO DE LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.
---------------	--


PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 3.247.737 TRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO
----------------------------	--

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

No.	Cotizante	Valor Económico de la Propuesta (Antes de IVA)
1	SYCO INGENIERIA S.A.S	\$ 2.729.186 PESOS M/CTE.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 2
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2019-08-30
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 2 de 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	SYCO INGENIERIA S.A.S
1	PLACA 52664 - ERGOESPIROMETRO PORTATIL METAMAX 3B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN: Incluye: 1. Limpieza general del equipo. 2. Cambio de la celda electroquímica de oxígeno-OOM109-C número de parte 000-45-016. 3. Revisión de todos los accesorios. 4. Revisión de sistemas de telemetría. 5. Verificación de protocolos de trabajo. 6. Proceso de calibración de Presión, gas y flujo del equipo, es necesario que la empresa cuente con el gas para este proceso, ya que en este momento el equipo no tiene la Bala de gas patrón para calibración 175 PSI/ 12 bar (5% CO ₂ , 15% O ₂ , BAL. N ₂).	1	El cotizante NO CUMPLE con la especificación técnica requerida.

Una vez evaluadas las especificaciones técnicas de la propuesta presentada por la empresa **SYCO INGENIERIA S.A.S** se verifica que **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas requeridas ya que no especifica el número de placa. El área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado **NO** continuar con el proceso de contratación, y solicito amablemente volver a publicar el proceso.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.



DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES
 Área Solicitante
 Jefe Unidad de Apoyo Académico
 Universidad de Cundinamarca
 Fusagasugá

12.1-14.1