


## RANGO PRECIOS UNITARIOS IVA INCLUIDO (PRECIO TECHO DE REFERENCIA )

ITEM	DESCRIPCION	VALOR MAXIMO
1	PLACA 16436, SIERRA V 30 INOX, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE RODAMIENTOS (4), RETENEDOR (1), GUIA CINTA, RODAMIENTO DEL CARRO (6), SEDE FUSAGASUGA	1.173.935
2	PLACA 16513, BASCULA 300 KG JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y REVISION ELECTRONICA, SEDE FUSAGASUGA	405.671
3	PLACA 16519, CUTTER 15 LTS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO : VERIFICAR RODAMIENTOS DEL TORPEDO ,ADICIONAR GRASA DEL REDUCTOR, REALIZAR MANTENIMIENTO VARIADOR. SEDE FUSAGASUGA	995.435
4	PLACA 16554, MEZCLADOR TALSA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: REALIZAR CAMBIO DE RODAMIENTOS TOLVA JUSTE CADENA , CAMBIO VALVULINA REDUCTOR, SEDE FUSAGASUGA	966.399
5	PLACA 16548, LICUADORA 15 L, ACOPLA L75, MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR SELLO MECANICO EMPAQUE VASO, SEDE FUSAGASUGA	1.660.336
6	PLACA 16526, EMPACADORA AL VACIO BASIC 21, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE ACEITE BOMBA AL VACIO, FILTRO 13CM, RESISTENCIA, TELA TEFLON, SEDE FUSAGASUGA	965.685
7	PLACA 49377, MOLINO BBG,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VERIFICAR RODMIENTOS DEL REDUCTOR CAMBIO DE RETENEDORES, VALVULINA, SEDE FUSAGASUGA	668.185
8	UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 8419 NOMBRE EQUIPO: MOLINO OMEGA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: VERIFICAR RODAMIENTOS DEL REDUCTOR CAMBIO DE RETENEDORES, VALVULINA, CUCHILLA Y DISCO # 8	882.077
9	PLACA 16510, AMARRADORA JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LAVADO DE PIÑONES Y ENGRASE, SEDE FUSAGASUGA	489.685
10	PLACA 16557, TAJADORA G 250, MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISAR RODAMIENTOS POLEA ,MOTOR , RETENEDOR LAVADO, AJUSTE, LAVADO, ENGRASE GENERAL, SEDE FUSAGASUGA	668.185
11	PLACA 16527, EMPACADORA DE BANDEJAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISAR RESISTENCIAS CORTE Y BANDEJA , REVICION SISTEMA ELECTRICO, SEDE FUSAGASUGA	251.685
12	PLACA 16525, EMBUTIDORA MANUAL 15 L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISAR RESISTENCIAS CORTE Y BANDEJA , REVISION SISTEMA ELECTRICO, SEDE FUSAGASUGA	717.928
13	PLACA 16550, MAQUINA DE HELADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVADO DEL CONDENSADOR,REVISAR PRESION ALTA . BAJA SISTEMA DE REFRIGERCION Y VERIFICAR SISTEMA ELECTRICO GENERAL ,LUBRICAR EMPAQUES U BUJES, SEDE FUSAGASUGA	727.685
14	PLACA 60333, PRENSA COMPACTADORA CON COMP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ,DESPEGUE DEL CABEZOTE DEL COMPRESOR ACEITE Y FILTRO FUNCIONAMIENTO DEL PISTON, SEDE FUSAGASUGA	787.185

15	PLACA 26960, HORNO AHUMADOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES, VALVULAS, LLAVES DE PASO, SE DEBE INSTALAR VARILLAS DE 3/8 * 51CM DE LARGO INOX(16UNIDADES), SEDE FUSAGASUGA	816.935
16	PLACA 16442, DESCREMADORA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISAR MOTOR, CENTRIFUGO FALTAS LOS EMPAQUES, SEDE FUSAGASUGA	340.935
17	PLACA 16505, ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES, VALVULAS, PINTURA QUEMADORES Y PARRILLAS ALTA TEMPERATURA, SEDE FUSAGASUGA	416.500
18	PLACA 16576, VITRINA ENFRIADORA MARCA LUJAMAN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REALIZAR LIMPIEZA CONDENSADOR VERIFICAR TERMOSTATO O CONTROLADOR VERIFICAR PRESIONES. Y ESTADO DEL MOTOR, SEDE FUSAGASUGA	870.842
19	PLACA 56591, CONGELADOR DE DOS PUERTAS CAPACIDAD 1400, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SISTEMA DE REFRIGERACION LIMPIEZA CONDENSADOR, EVAPORADOR, VERIFICAR UNIDAD, ILUMINACION, SEDE FUSAGASUGA	464.100
20	PLACA 3006418, JAVAR 208-08, CUTTER 15 LTS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR RODAMIENTOS DEL TORPEDO, ADICIONAR GRASA DEL REDUCTOR, AJUSTAR TOLVA, INSTALAR TERMOMETRO ROSCA DE 7/16, SEDE UBATE	1.056.268
21	PLACA 3008127, TQ 20 SERIAL 679-05, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES, VALVULAS, LLAVES DE PASO CAMBIAR UNA 3/4 ENTRADA INOX, SEDE UBATE	639.768
22	PLACA 3008673, NEVERA PEQUEÑA CHALLENGER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES, VALVULAS, LLAVES DE PASO CAMBIAR UNA 3/4 ENTRADA INOX, SEDE UBATE	401.768
23	PLACA 3008701, ESTUFA 1 DOS PUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA Y PINTURA, SEDE UBATE	717.928
24	PLACA 3000471, EMBUTIDORA MANUAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA Y PINTURA, SEDE UBATE	717.928
25	3006419, MOLINO M 12, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEDE UBATE	655.084
26	PLACA 3008267, BALANZA FU 15, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN EL DISPLAY, SEDE UBATE	615.870
27	PLACA 61926, BATIDORA JAVAR 20 A, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SISTEMA MECANICO PIÑONERIA LUBRICACION, REVISION SISTEMA ELECTRICO MOTOR, INTERRUPTOR, SEDE UBATE	639.768
28	PLACA 61300, HORNO JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISAR Y AJUSTAR QUEMADORES, CHISPEROS, CONTROLADORES DE TEMPERATURA, MOTORES, SEDE UBATE	848.018
29	PLACA 61301, LICUADORA OSTER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION MOTOR, INTERRUPTORES, CUCHILLAS, SECCIONAL UBATE	550.518
30	PLACA 3000466, COCINA ECONOMICA CALDERA M 301, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEDE UBATE	550.518

31	PLACA 61299, SIERRA ELECTRICA V25, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE RODAMIENTOS (4), RETENEDOR (1), GUIA CINTA, RODAMIENTO DEL CARRO (6), SEDE UBATE	1.056.268
32	PLACA 61297, REFRIGERADOR JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO : SISTEMA DE REFRIGERACION LIMPIEZA CONDENSADOR , EVAPORADOR , VERIFICAR UNIDAD , LAMPARA . SEDE UBATE	580.268
33	PLACA 3008586, ESTUFA 1 UN PUESTOS TAMALERAS , MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA Y PINTURA, SEDE UBATE	717.928
34	PLACA 61298, MOLINO M22, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEDE UBATE}	461.268
35	PLACA 3005277, CENTRIFUGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO : REVISION MOTOR , INTERRUPTORES, CABLE , SEDE UBATE	550.518
36	PLACA 3000466, COCINA ECONOMICA CALDERA M 301, MANTENIMIENTO PREVENTIVO	550.518
37	PLACA 3008708, BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEDE UBATE	277.270
38	PLACA 3008672, NEVECON SEMIINDUSTRIAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO:REALIZAR LIMPIEZA CONDENSADOR VERIFICAR TERMOSTATO O CONTROLADOR VERIFICAR PRESIONES. Y ESTADO DEL MOTOR, SEDE UBATE	420.070

Aprobo:   
Ricardo Andres Jimenez Nieto  
Director de Bienes y Servicios

Reviso:   
Mario Elias Castillo  
Profesional III

Proyecto : Laura Camila Benavides C.  
Tecnico II

Fecha de Elaboracion: \_\_\_\_\_