

ANEXO 1. LISTADO DE VEHICULOS - PARQUE AUTOMOTOR- UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

| REVISIÓN TÉCNICO-MÉCANICA | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--------|------------------|----------|
| No. | PLACAS DEL VEHÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO | | | |
| | | MARCA | MODELO | TIPO DE VEHÍCULO | CANTIDAD |
| 1 | ODR387 | HYUNDAI | 2013 | BUS | 1 |
| 2 | ODR390 | HYUNDAI | 2013 | BUS | 1 |
| 3 | ODR397 | HYUNDAI | 2014 | MICROBUS | 1 |
| 4 | ODR403 | MERCEDES BENZ | 2014 | BUS | 1 |
| 5 | ODR396 | RENAULT | 2014 | CAMPERO | 1 |
| 6 | OFA 018 | JEEP | 2009 | CAMIONETA | 1 |
| 7 | OFA016 | VOLVO | 2007 | BUS | 1 |
| 8 | ODR407 | CHEVROLET | 2017 | BUS | 1 |
| 9 | ODR789 | HINO | 2018 | BUS | 1 |
| 10 | RWT44C | HONDA | 2014 | MOTOCICLETA | 1 |

| REVISIÓN BIMESTRAL | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|--------|------------------|----------|
| No. | PLACAS DEL VEHÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO | | | |
| | | MARCA | MODELO | TIPO DE VEHÍCULO | CANTIDAD |
| 1 | ODR387 | HYUNDAI | 2013 | BUS | 6 |
| 2 | ODR390 | HYUNDAI | 2013 | BUS | 6 |
| 3 | ODR397 | HYUNDAI | 2014 | MICROBUS | 6 |
| 4 | ODR403 | MERCEDES BENZ | 2014 | BUS | 6 |
| 5 | ODR396 | RENAULT | 2014 | CAMPERO | 6 |
| 6 | OFA 018 | JEEP | 2009 | CAMIONETA | 6 |
| 7 | OFA016 | VOLVO | 2007 | BUS | 6 |
| 8 | ODR407 | CHEVROLET | 2017 | BUS | 6 |
| 9 | ODR789 | HINO | 2018 | BUS | 6 |
| 10 | ODR425 | HINO | 2019 | BUS | 6 |



KATERINE VIVIANA GARCIA ORJUELA
JEFE OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES